

IVECO DAILY 65C16 DUB. CAB 3.0LTR NEW!



Numéro de référence 293108
Genre Camionnette
Spécification Transport voitures
Année 2021 / 12
Kilométrage 330 km

Numéro de châssis
ZCFCA65B705391277

Condition technique

Remarques

Ongebruikt, mooie nieuwe opbouw met
(A15)

Prix € 37450



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Équipement

Châssis

Nombre d'essieux	2
Configuration	4x2
Pneus jumelés	✓
Type de plancher	2 919 kg
Poids net	3 581 kg
Poids nominal brut	6 500 kg
Capacité de remorquage non freiné	750 kg
Capacité de remorquage freinée, Axe médian	3 500 kg
Crochet d'attelage	✓
Empattement	375 cm
Type de suspension	à lames

Cabine

Type de cabine	Double cabine
Nombre d'airbags	1
Aide au stationnement	Aucun
Vitres électriques	✓
Rétroviseurs électriques	✓
Cloison intermédiaire	✓
Couleur	Blanc
Miroirs chauffants	✓

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur	118 Kw (160 Hp)
Type de carburant	Gas-oil
Norme Euro	6
Genre de boîte de vitesses	Boîte manuelle
Vitesses	6
Direction assistée	✓
ABS	✓
ASR	✓

Carroserie

Longueur de la caisse	470 cm
Largeur de la caisse	230 cm
Hauteur de la caisse	400 cm
Hauteur du plancher de chargement	87 cm
Hauteur de passage	400 cm
Galerie	Aucun

Chaises

Places assises	7
Revêtement de siège	en cuir artificiel
Siège confort	gauche

Remarques

Remarques	Ongebruikt, mooie nieuwe opbouw met hardhouten vloer, dubbel cabine, 3.0ltr, Nieuw!
-----------	---

Pneus/roues

Roue de secours	✓
Profile roue de secours	9 mm

Coordonnées



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

KLEYN
VANS



BTW/VAT NL807901337B01

Pneus / essieux

Mesure des pneus:225/75R16,0
ressort de torsion
Freins à disques

Mesure des pneus: 225/75R16,0
à lames
Freins à disques

Etat extérieur

Ne répond pas aux exigences