

SUNRIDER Solar Powered Cargobike



Numéro de référence 298035
Genre Camionnette
Spécification Fourgon
Année 2023 / 06
Kilométrage 1 km

Numéro de châssis
F212517

Condition technique

Remarques

Cargo Bike Solar Power Closed Box bakfiets
(A15)

Prix €9900

KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipement

Châssis

Empattement 185 cm

Cabine

Aide au stationnement Aucun
Couleur Blanc
Guide d'entretien

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur (0 Hp)
Type de carburant électrique
Norme Euro 6
Genre de boîte de vitesses Automatique

Carrosserie

Longueur de la caisse 125 cm
Largeur de la caisse 81 cm
Hauteur de la caisse 101 cm
Hauteur du plancher de chargement 50 cm
Hauteur de passage 100 cm
Galerie Aucun
Fermeture arrière Porte simple

Chaises

Places assises 1
Revêtement de siège en cuir

Remarques

Remarques Cargo Bike Solar Power Closed Box bakfiets met zonne energie

Coordonnées




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Compte rendu technique

Châssis

Tableau affichage ●●●●●●

Électrique ●●●●●●

Cabine

Interne ●●●●●●

Extérieures ●●●●●●

Colonne de direction ●●●●●●

Suspension ●●●●●●

Châssis ●●●●●●

Suspension ●●●●●●

Freins ●●●●●●

Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur ●●●●●●

Transmission ●●●●●●

Carrosserie

Carrosserie ●●●●●●

État interne ●●●●●●

État extérieur ●●●●●●

Pneus/roues

Pneus ●●●●●●

Pneus / essieux

Coordonnées



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Légende pour le rapport d'inspection

●●●●●● Très bon état
●●●●●● Bon état
●●●●●● Raisonnable de l'État
●●●●●● Etat modérée
●●●●●● Ne répond pas aux exigences