

MERCEDES-BENZ VITO 116 L2 Lang DC Automaat!



Numéro de référence 304278
Genre Camionnette
Spécification Camionnette fermée
Année 2022 / 07
Kilométrage 43 545 km
Numéro de châssis
W1V44770314135602
Condition technique
Remarques
L2 Lang Airco DC Dubbele cabine Automaat
(A15)

Prix € 35900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipement

Châssis

Nombre d'essieux	2
Configuration	4x2
Type de plancher	943 kg
Poids net	2 107 kg
Poids nominal brut	3 050 kg
Capacité de remorquage non freiné	750 kg
Capacité de remorquage freinée, Axe médian	2 000 kg
Empattement	320 cm
Type de suspension	ressort hélicoïdal

Cabine

Type de cabine	Double cabine
Tempomat	✓
Air conditionné	✓
Nombre d'airbags	2
Essuie-glace arrière	✓
Aide au stationnement	Avant et arrière
Vitre teintée	✓
Vitres électriques	✓
Rétroviseurs électriques	✓
Cloison intermédiaire	✓
Système GPS	✓
Couleur	Noir
Guide d'entretien	✓
Miroirs chauffants	✓
Caméra de recul	✓

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur	120 Kw (163 Hp)
Type de carburant	Gas-oil
Norme Euro	6
Type de distribution	Chaîne de transmission
Genre de boîte de vitesses	Automatique
Vitesses	9
Direction assistée	✓
ABS	✓
ASR	✓

Carroserie

Modèle construction	rallongé
Longueur de la caisse	160 cm
Largeur de la caisse	143 cm
Hauteur de la caisse	129 cm
Hauteur du plancher de chargement	52 cm
Hauteur de passage	119 cm
Galerie	Aucun
Portières latérales	1
Vitres latérales	2
Fermeture arrière	Porte double

Chaises

Places assises	6
Configuration des sièges	3+3
Revêtement de siège	en cuir artificiel

Remarques

Remarques	L2 Lang Airco DC Dubbele cabine Automaat 1e Eigenaar!
-----------	---

Coordonnées




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Compte rendu technique

Châssis

Tableau affichage



Électrique



Cabine

Interne



Extérieures



Colonne de direction



Suspension



Châssis



Freins



Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur



Système de refroidissement



Système de carburant



Système d'échappement



Système de graissage



Boîte de vitesses



Embrayage



Transmission



Carrosserie

État interne



État extérieur



Pneus/roues

Pneus



Pneus / essieux



1

Mesure des pneus: 225/55R17,0
ressort hélicoïdal
Freins à disques



2

Mesure des pneus: 225/55R17,0
ressort hélicoïdal
Freins à disques

Coordonnées



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Légende pour le rapport d'inspection

- Très bon état
- Bon état
- Raisonnable de l'État
- État modérée
- Ne répond pas aux exigences