

MERCEDES-BENZ SPRINTER 310 L2H2 WP-Inrichting



Numéro de référence 304652
 Genre Camionnette
 Spécification Camionnette fermée
 Année 2015 / 08
 Kilométrage 234 607 km

Numéro de châssis
 WDB9066331P147488

Condition technique

Remarques
 L2H2 WP-Inrichting Sidebars Camera Euro6
 (A15)



Prix € 12900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
 P.O. Box 3
 4214 ZJ Vuren
 Zeiving 12
 4214 KT Vuren
 The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
 BTW/VAT NL807901337B01

Équipement

Châssis

Nombre d'essieux	2
Configuration	4x2
Type de plancher	970 kg
Poids net	2 530 kg
Poids nominal brut	3 500 kg
Capacité de remorquage non freiné	750 kg
Capacité de remorquage freinée, Axe médian	2 000 kg
Empattement	367 cm
Type de suspension	à lames

Cabine

Type de cabine	Cabine simple
Air conditionné	✓
Nombre d'airbags	1
Aide au stationnement	Aucun
Vitres électriques	✓
Rétroviseurs électriques	✓
Cloison intermédiaire	✓
Couleur	Blanc
Guide d'entretien	✓
Miroirs chauffants	✓
Caméra de recul	✓

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur	70 Kw (95 Hp)
Type de carburant	Gas-oil
Norme Euro	6
Type de distribution	Chaîne de transmission
Genre de boîte de vitesses	Boîte manuelle
Vitesses	6
Direction assistée	✓
ABS	✓
ASR	✓

Carroserie

Longueur de la caisse	330 cm
Largeur de la caisse	178 cm
Hauteur de la caisse	191 cm
Hauteur du plancher de chargement	181 cm
Hauteur de passage	68 cm
Galerie	Aucun
Portières latérales	1
Fermeture arrière	Porte double

Chaises

Places assises	2
Revêtement de siège	en tissu

Remarques

Remarques	L2H2 WP-Inrichting Sidebars Camera Euro6 NAP Oh-Historie!
-----------	---

Pneus/roues

Roue de secours	✓
Profile roue de secours	4 mm

Coordonnées




info@kleyn.com
 Tel: +31 183 668 444

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Compte rendu technique

Châssis

Tableau affichage



Électrique



Cabine

Interne



Extérieures



Colonne de direction



Suspension



Châssis



Freins



Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur



Système de refroidissement



Système de carburant



Système d'échappement



Système de graissage



Boîte de vitesses



Embrayage



Transmission



Carrosserie

État interne



État extérieur



Pneus/roues

Pneus



Pneus / essieux



Mesure des pneus: 235/65R16,0
à lames
Freins à disques



Mesure des pneus: 235/65R16,0
à lames
Freins à disques

Coordonnées



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Légende pour le rapport d'inspection

- Très bon état
- Bon état
- Raisonnable de l'État
- État modérée
- Ne répond pas aux exigences