

## CITROEN JUMPY 2.0 L3 XL Airco Navi!



Numéro de référence 304660  
Genre Camionnette  
Spécification Camionnette fermée  
Année 2019 / 05  
Kilométrage 91 721 km

**Numéro de châssis**  
VF7VFAHKHKZ006977

Condition technique

### Remarques

L3 XXL Airco Navi Imperiaal Trekhaak  
( A15 )

**Prix €15700**

# KLEYN VANS

**KLEYN** **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**  
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Equipement

### Châssis

Nombre d'essieux 2  
Configuration 4x2  
Type de plancher 1 471 kg  
Poids net 1 629 kg  
Poids nominal brut 3 100 kg  
Capacité de remorquage non freiné 750 kg  
Capacité de remorquage freinée, Axe médian 2 500 kg  
Crochet d'attelage  
Empattement 328 cm  
Type de suspension ressort hélicoïdal

### Cabine

Type de cabine Cabine simple  
Tempomat  
Air conditionné  
Nombre d'airbags 2  
Aide au stationnement  
Vitres électriques  
Rétroviseurs électriques  
Cloison intermédiaire  
Système GPS  
Couleur Argent  
Métallique  
Caméra de recul

### Ligne d'entraînement

Puissance du moteur 90 Kw (122 Hp)  
Type de carburant Gas-oil  
Norme Euro 6  
Type de distribution Courroie de transmission  
Genre de boîte de vitesses Boîte manuelle  
Vitesses 6  
Direction assistée  
ABS  
ASR

### Carrosserie

Longueur de la caisse 251 cm  
Largeur de la caisse 163 cm  
Hauteur de la caisse 140 cm  
Hauteur du plancher de chargement 57 cm  
Hauteur de passage 122 cm  
Galerie avec rouleau  
Portières latérales 1  
Fermeture arrière Porte double

### Chaises

Places assises 3  
Revêtement de siège en cuir artificiel

### Remarques

Remarques L3 XXL Airco Navi Imperiaal  
Trekhaak 120Pk 1e Eigenaar  
Euro6!

### Pneus/roues

Roue de secours  
Profile roue de secours 7 mm

### Coordonnées




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

## Dimensions



# KLEYN VANS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Compte rendu technique

### Châssis

Tableau affichage

Électrique

### Cabine

Interne

Extérieures

Colonne de direction

Suspension

Châssis

Freins

### Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur

Système de refroidissement

Système de carburant

Système d'échappement

Système de graissage

Boîte de vitesses

Embrayage

Transmission

### Carrosserie

État interne

État extérieur

### Pneus/roues

Pneus

## Pneus / essieux



Mesure des pneus: 215/65R16,0  
ressort hélicoïdal  
Freins à disques



Mesure des pneus: 215/65R16,0  
ressort hélicoïdal  
Freins à disques

### Coordonnées



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Légende pour le rapport d'inspection

Très bon état  
 Bon état  
 Raisonnable de l'État  
 État modérée  
 Ne répond pas aux exigences