

VOLKSWAGEN CRAFTER 35 2.0 TDI



Numéro de référence 304685
Genre Camionnette
Spécification Camionnette fermée
Année 2017 / 11
Kilométrage 352 548 km

Numéro de châssis
WV3ZZSZJ9011493

Condition technique

Remarques
AC 180 PK NIEUWE MOTOR
(A15)

Prix €15950



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipement

Châssis

Nombre d'essieux	2
Configuration	4x2
Poids net	2 829 kg
Poids nominal brut	3 500 kg
Empattement	454 cm
Type de suspension	à lames

Cabine

Type de cabine	Cabine simple
Tempomat	
Air conditionné	
Nombre d'airbags	1
Aide au stationnement	Aucun
Vitres électriques	
Rétroviseurs électriques	
Système GPS	
Couleur	Blanc
Miroirs chauffants	
Caméra de recul	

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur	130 Kw (177 Hp)
Type de carburant	Gas-oil
Norme Euro	6
Type de distribution	Courroie de transmission
Genre de boîte de vitesses	Boîte manuelle
Vitesses	6
Direction assistée	
ABS	
ASR	

Carrosserie

Modèle construction	rallongé
Longueur de la caisse	441 cm
Largeur de la caisse	211 cm
Hauteur de la caisse	220 cm
Hauteur du plancher de chargement	92 cm
Hauteur de passage	216 cm
Galerie	Aucun
Portières latérales	1
Fermeture arrière	Hayon élévateur

Chaises

Places assises	3
Revêtement de siège	en tissu

Hayon

Hayon	
Genre de hayon	Hayon de fermeture
Capacité du hayon	750 kg
Marque du hayon	dhollandia dhlm 10
Grandeur du plateau	160x215

Remarques

Remarques	AC 180 PK NIEUWE MOTOR
-----------	------------------------

Coordonnées




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Compte rendu technique

Châssis

Tableau affichage

Électrique

Cabine

Interne

Extérieures

Colonne de direction

Suspension

Châssis

Freins

Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur

Système de refroidissement

Système de carburant

Système d'échappement

Système de graissage

Boîte de vitesses

Embrayage

Transmission

Carrosserie

Carrosserie

État interne

État extérieur

Hayon

Commandes

Système

Pneus/roues

Pneus

Pneus / essieux



Mesure des pneus:205/75R16,0
ressort hélicoïdal
Freins à disques



Mesure des pneus:205/75R16,0
à lames
Freins à disques

Coordonnées



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Légende pour le rapport d'inspection

Très bon état
 Bon état
 Raisonnable de l'État
 Etat modérée
 Ne répond pas aux exigences