FORD TRANSIT CUSTOM L1H1 Airco Trekhaak!

Numéro de réference	305368
Genre	Camionnette
Spécification	Camionnette fermée
Année	2018 / 01
Kilométrage	82 456 km

Numéro de châssis
WF0YXXTTGYHP46456

Condition technique

Remarques
L1H1 Airco Deuren NAP Trekhaak Euro6!
(A15)

Prix € 12750

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipement

Châssis

Nombre d'essieux	2
Configuration	4x2
Type de plancher	926 kg
Poids net	1 814 kg
Poids nominal brut	2 740 kg
Capacité de remorquage non freiné	750 kg
Capacité de remorquage freinée, Axe médian	2 350 kg
Crochet d'attelage	√
Empattement	293 cm
Type de suspension	à lames

Cabine

Type de cabine	Cabine simple
Tempomat	√
Air conditionné	√
Nombre d'airbags	1
Aide au stationnement	Aucun
Vitre teintée	√
Vitres electriques	√
Cloison intermédiaire	√
Couleur	Blanc

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur	77 Kw (105 Hp)
Type de carburant	Gas-oil
Norme Euro	6
Type de distribution	Courroie de transmission
Genre de boîte de vitesses	Boîte manuelle
Vitesses	6
Direction assistée	√
ABS	√
ASR	√

Carroserie

Longueur de la caisse	246 cm
Largeur de la caisse	172 cm
Hauteur de la caisse	142 cm
Hauteur du plancher de chargement	57 cm
Galerie	Aucun
Fermeture arrière	Porte double

Chaises

Places assises	3
Revêtement de siège	en tissu

Remarques

Remarques	L1H1 Airco Deuren NAP Trekhaak Euro6!

Pneus/roues

Roue de secours	√

Coordonnées

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Agréée et compétente

Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Compte rendu technique

Châssis

Tableau affichage	●●●●○
Électrique	●●●●○

Cabine

Interne	●●●●○
Extérieures	●●●○○
Colonne de direction	●●●●○
Suspension	●●●●○
Châssis	●●●●○
Freins	●●●●○

Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur	●●●●○
Système de refroidissement	●●●●○
Système de carburant	●●●●○
Système d'échappement	●●●●○
Système de graissage	●●●●○
Boîte de vitesses	●●●●○
Embrayage	●●●●○
Transmisson	●●●●○

Carroserie

État interne	●●●○○
Etat extérieur	●●●○○

Pneus/roues

Pneus	●●●●○

Pneus / essieux

1

Mesure des pneus:215/65R15,0
ressort hélicoïdal
Freins à disques

2

Mesure des pneus:215/65R15,0
à lames
Freins à disques

Coordonnées

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Légende pour le rapport d'inspection

●●●●●	Très bon état
●●●●○	Bon état
●●●○○	Raisonnable de l'État
●●○○○	Etat modérée
●○○○○	Ne répond pas aux exigences