

## M.A.N. TGE 3.140 Koelwagen Export!



Numéro de référence 305422  
Genre Camionnette  
Spécification Frigo  
Année 2018 / 06  
Kilométrage 315 314 km

**Numéro de châssis**  
WMA08VUZ1J9005898

Condition technique

### Remarques

Carrier-Koelwagen Zijdeur Spoiler Export  
( A15 )

**Prix €16750**

# KLEYN VANS

**KLEYN** **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**  
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Equipement

### Châssis

Nombre d'essieux 2  
Configuration 4x2  
Poids net 2 995 kg  
Poids nominal brut 3 500 kg  
Empattement 364 cm  
Type de suspension à lames

### Cabine

Type de cabine Cabine simple  
Tempomat  
Air conditionné  
Nombre d'airbags 1  
Aide au stationnement Aucun  
Vitres électriques  
Rétroviseurs électriques  
Couleur Blanc  
Miroirs chauffants

### Ligne d'entraînement

Puissance du moteur 103 Kw (140 Hp)  
Type de carburant Gas-oil  
Norme Euro 6  
Type de distribution Courroie de transmission  
Genre de boîte de vitesses Automatique  
Direction assistée  
ABS  
ASR

### Carrosserie

Longueur de la caisse 342 cm  
Largeur de la caisse 190 cm  
Hauteur de la caisse 190 cm  
Hauteur du plancher de chargement 95 cm  
Marchepied arrière  
Galerie Aucun  
Fermeture arrière Porte double

### Chaises

Places assises 3  
Revêtement de siège en tissu  
Siège confort gauche

### Système frigorifique

Marque de moteur de refroidissement Carrier  
Type de moteur de refroidissement xarios 350  
Moteur de refroidissement Compressor / electrisch  
Type de refroidissement De refroidissement et de congélation  
Réfrigération jour/nuit Réfrigération jour et nuit

### Remarques

Remarques Carrier-Koelwagen Zijdeur Spoiler Export Automaat Euro6!

### Pneus/roues

Roue de secours  
Profilé roue de secours 7 mm

### Coordonnées




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

## Dimensions



# KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Compte rendu technique

### Châssis

Tachygraphe	●●●●●●●●
Tableau affichage	●●●●●●●●
Électrique	●●●●●●●●

### Cabine

Interne	●●●●●●●●
Extérieures	●●●●●●●●
Colonne de direction	●●●●●●●●
Suspension	●●●●●●●●
Châssis	●●●●●●●●
Freins	●●●●●●●●

### Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur	●●●●●●●●
Système de refroidissement	●●●●●●●●
Système de carburant	●●●●●●●●
Système d'échappement	●●●●●●●●
Système de graissage	●●●●●●●●
Boîte de vitesses	●●●●●●●●
Embrayage	●●●●●●●●
Transmission	●●●●●●●●

### Carrosserie

Carrosserie	●●●●●●●●
État interne	●●●●●●●●
État extérieur	●●●●●●●●

### Système frigorifique

Systèmes	●●●●●●●●
----------	----------

### Pneus/roues

Pneus ●●●●●●●●

## Pneus / essieux



1 Mesure des pneus:235/65R16,0  
ressort hélicoïdal  
Freins à disques



2 Mesure des pneus:235/65R16,0  
à lames  
Freins à disques

### Coordonnées



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Légende pour le rapport d'inspection

●●●●●●●●	Très bon état
●●●●●●●●	Bon état
●●●●●●●●	Raisonné de l'État
●●●●●●●●	Etat modérée
●●●●●●●●	Ne répond pas aux exigences