

CITROEN JUMPER 2.2 L2H2 Airco Nieuw!



Numéro de référence 305623
Genre Camionnette
Spécification Frigo
Année 2023 / 11
Kilométrage 368 km

Numéro de châssis
VF7YCBPFBPG040810

Condition technique

Remarques
L2H2 Airco Nieuw Versterkte-Bladveer
(A15)

Prix €45999

KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipement

Châssis

Nombre d'essieux 2
Configuration 4x2

Cabine

Type de cabine Cabine simple
Air conditionné
Aide au stationnement Avant et arrière
Vitres électriques
Rétroviseurs électriques
Cloison intermédiaire
Couleur Blanc
Caméra de recul

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur 103 Kw (140 Hp)
Norme Euro 6
Genre de boîte de vitesses Boîte manuelle
Vitesses 6
Direction assistée
ABS
ASR

Carrosserie

Galerie Aucun
Portières latérales 1
Fermeture arrière Porte double

Chaises

Places assises 3
Revêtement de siège en tissu

Remarques

Remarques L2H2 Airco Nieuw
Versterkte-Bladveer 140Pk
Navi + CarPlay Direct
Leverbaar!

Coordonnées



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Compte rendu technique

Châssis

Tableau affichage 

Électrique 

Cabine

Interne 

Extérieures 

Colonne de direction 

Suspension 

Châssis 

Suspension 

Freins 

Ligne d'entraînement

Les données générales du ~~mot~~ 

Système de refroidissement 

Système de carburant 

Système d'échappement 

Système de graissage 

Boîte de vitesses 

Embrayage 

Transmission 

Carrosserie

Carrosserie 

État interne 

État extérieur 


Système frigorifique

Systèmes 

Pneus/roues

Pneus 

Pneus / essieux



Coordonnées



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Légende pour le rapport d'inspection

-  Très bon état
-  Bon état
-  Raisonnable de l'État
-  Etat modérée
-  Ne répond pas aux exigences