

## CITROEN JUMPER 3.0 180Pk DubbelCabine!



Numéro de référence 305630  
Genre Camionnette  
Spécification Camionnette fermée  
Année 2014 / 02  
Kilométrage 242 705 km

**Numéro de châssis**  
VF7YDPMFC12572106

Condition technique

**Remarques**  
3.0Ltr 180Pk DubbelCabine Imperiaal L3H2!  
( A15 )

**Prix €9450**



# KLEYN VANS

**KLEYN** **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**  
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Equipement

### Châssis

Nombre d'essieux 2  
Configuration 4x2  
Poids net 2 290 kg  
Poids nominal brut 3 500 kg  
Crochet d'attelage  
Empattement 404 cm  
Type de suspension à lames

### Cabine

Type de cabine Double cabine  
Nombre d'airbags 2  
Aide au stationnement Aucun  
Vitre teintée  
Vitres électriques  
Rétroviseurs électriques  
Cloison intermédiaire  
Couleur Noir  
Métallique  
Miroirs chauffants

### Ligne d'entraînement

Puissance du moteur 130 Kw (177 Hp)  
Type de carburant Gas-oil  
Norme Euro 5  
Type de distribution Courroie de transmission  
Genre de boîte de vitesses Boîte manuelle  
Vitesses 6  
Direction assistée  
ABS  
ASR

### Carrosserie

Longueur de la caisse 290 cm  
Largeur de la caisse 187 cm  
Hauteur de la caisse 194 cm  
Hauteur du plancher de chargement 52 cm  
Hauteur de passage 177 cm  
Galerie avec rouleau et escalier  
Portières latérales 1  
Vitres latérales 2  
Fermeture arrière Porte double

### Chaises

Places assises 6  
Configuration des sièges 3+3  
Revêtement de siège en tissu

### Remarques

Remarques 3.0Ltr 180Pk DubbelCabine  
Imperiaal L3H2!

### Pneus/roues

Roue de secours

### Coordonnées




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

## Dimensions



# KLEYN VANS

KLEYN GROUP   KLEYN TRUCKS   KLEYN TRAILERS   KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Compte rendu technique

### Châssis

Tableau affichage

Électrique

### Cabine

Interne

Extérieures

Colonne de direction

Suspension

Châssis

Freins

### Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur

Système de carburant

Boîte de vitesses

Embrayage

Transmission

### Carrosserie

État interne

État extérieur

### Pneus/roues

Pneus

## Pneus / essieux



Mesure des pneus: 225/75R16,0  
ressort hélicoïdal  
Freins à disques



Mesure des pneus: 225/75R16,0  
à lames  
Freins à disques

### Coordonnées



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Légende pour le rapport d'inspection

Très bon état  
 Bon état  
 Raisonnable de l'État  
 Etat modérée  
 Ne répond pas aux exigences