

MERCEDES-BENZ VITO 114 CDI



Numéro de référence 305663
Genre Camionnette
Spécification Camionnette fermée
Année 2019 / 05
Kilométrage 177 149 km

Numéro de châssis
WDF44760313574818

Condition technique

Remarques
FULL CLIMA AUTOMAAT!!
(A15)

Prix €18950

KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipement

Châssis

| | |
|--|--------------------|
| Nombre d'essieux | 2 |
| Configuration | 4x2 |
| Type de plancher | 812 kg |
| Poids net | 1 988 kg |
| Poids nominal brut | 2 800 kg |
| Capacité de remorquage non freiné | 750 kg |
| Capacité de remorquage freinée, Axe médian | 2 000 kg |
| Crochet d'attelage | |
| Empattement | 320 cm |
| Type de suspension | ressort hélicoïdal |

Cabine

| | |
|--------------------------|---------------|
| Type de cabine | Cabine simple |
| Tempomat | |
| Air conditionné | |
| Nombre d'airbags | 2 |
| Aide au stationnement | l'arrière |
| Vitres électriques | |
| Rétroviseurs électriques | |
| Cloison intermédiaire | |
| Système GPS | |
| Couleur | Noir |
| Miroirs chauffants | |
| Caméra de recul | |

Ligne d'entraînement

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Puissance du moteur | 100 Kw (136 Hp) |
| Type de carburant | Gas-oil |
| Norme Euro | 6 |
| Type de distribution | Chaîne de transmission |
| Genre de boîte de vitesses | Automatique |
| Direction assistée | |
| ABS | |
| ASR | |

Carrosserie

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Modèle construction | rallongé |
| Longueur de la caisse | 245 cm |
| Largeur de la caisse | 165 cm |
| Hauteur de la caisse | 131 cm |
| Hauteur du plancher de chargement | 55 cm |
| Hauteur de passage | 121 cm |
| Galerie | Aucun |
| Portières latérales | 2 |
| Fermeture arrière | Porte double |

Chaises

| | |
|---------------------|----------|
| Places assises | 3 |
| Revêtement de siège | en tissu |

Remarques

| | |
|-----------|-----------------------|
| Remarques | FULL CLIMA AUTOMAAT!! |
|-----------|-----------------------|

Pneus/roues

| | |
|-------------------------|------|
| Roue de secours | |
| Profile roue de secours | 7 mm |

Coordonnées




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Compte rendu technique

Châssis

Tableau affichage

Électrique

Cabine

Interne

Extérieures

Colonne de direction

Suspension

Châssis

Freins

Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur

Système de refroidissement

Système de carburant

Système d'échappement

Système de graissage

Boîte de vitesses

Embrayage

Transmission

Carrosserie

État interne

État extérieur

Pneus/roues

Pneus

Pneus / essieux



Mesure des pneus: 205/65R16,0
ressort hélicoïdal
Freins à disques



Mesure des pneus: 205/65R16,0
ressort hélicoïdal
Freins à disques

Coordonnées



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Légende pour le rapport d'inspection

Très bon état
 Bon état
 Raisonnable de l'État
 État modérée
 Ne répond pas aux exigences