

MERCEDES-BENZ SPRINTER 311 CDI



Numéro de référence 305989
Genre Camionnette
Spécification Camionnette fermée
Année 2019 / 07
Kilométrage 94 195 km

Numéro de châssis
WDB9076351P140686

Condition technique

Remarques
MAXI AC AUTOMAAT MBUX CRUISE
(A15)

Prix € 28950

KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Équipement

Châssis

Nombre d'essieux	2
Configuration	4x2
Type de plancher	813 kg
Poids net	2 387 kg
Poids nominal brut	3 200 kg
Capacité de remorquage non freiné	750 kg
Capacité de remorquage freinée, Axe médian	2 000 kg
Empattement	433 cm
Type de suspension	à lames

Cabine

Type de cabine	Cabine simple
Tempomat	✓
Air conditionné	✓
Nombre d'airbags	1
Aide au stationnement	Aucun
Vitre teintée	✓
Vitres électriques	✓
Rétroviseurs électriques	✓
Cloison intermédiaire	✓
Système GPS	✓
Couleur	Noir
Caméra de recul	✓

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur	84 Kw (114 Hp)
Type de carburant	Gas-oil
Norme Euro	6
Type de distribution	Chaîne de transmission
Genre de boîte de vitesses	Automatique
Direction assistée	✓
ABS	✓
ASR	✓

Carroserie

Modèle construction	surélevé et rallongé
Longueur de la caisse	438 cm
Largeur de la caisse	175 cm
Hauteur de la caisse	197 cm
Hauteur du plancher de chargement	72 cm
Marchepied arrière	✓
Galerie	Aucun
Fermeture arrière	Porte double

Chaises

Places assises	3
Revêtement de siège	en tissu

Remarques

Remarques	MAXI AC AUTOMAAT MBUX CRUISE
-----------	------------------------------

Pneus/roues

Roue de secours	✓
-----------------	---

Coordonnées




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Compte rendu technique

Châssis

Tableau affichage



Électrique



Cabine

Interne



Extérieures



Colonne de direction



Suspension



Châssis



Freins



Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur



Système de refroidissement



Système de carburant



Système d'échappement



Système de graissage



Boîte de vitesses



Embrayage



Transmission



Carrosserie

État interne



État extérieur



Pneus/roues

Pneus



Pneus / essieux



1

Mesure des pneus: 235/65R16,0
à lames
Freins à disques



2

Mesure des pneus: 235/65R16,0
à lames
Freins à disques

Coordonnées



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Légende pour le rapport d'inspection

- Très bon état
- Bon état
- Raisonnable de l'État
- État modérée
- Ne répond pas aux exigences