

## VOLKSWAGEN CADDY MAXI 2.0 TDI 102



Numéro de référence 306245  
Genre Camionnette  
Spécification Camionnette compacte  
Année 2017 / 03  
Kilométrage 135 705 km

**Numéro de châssis**  
WV1ZZZ2KZX101524

Condition technique

**Remarques**  
maxi, lang, metallic, airco, navi, pdc  
( A15 )

**Prix €14900**

# KLEYN VANS

**KLEYN GROUP** **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Equipement

### Châssis

Nombre d'essieux 2  
Configuration 4x2  
Type de plancher 851 kg  
Poids net 1 448 kg  
Poids nominal brut 2 299 kg  
Capacité de remorquage non freiné 730 kg  
Capacité de remorquage freinée, Axe médian 1 500 kg  
Empattement 301 cm  
Type de suspension à lames

### Cabine

Type de cabine Cabine simple  
Tempomat  
Air conditionné  
Nombre d'airbags 2  
Essuie-glace arrière  
Aide au stationnement l'arrière  
Vitres électriques  
Rétroviseurs électriques  
Cloison intermédiaire  
Système GPS  
Couleur Argent  
Métallique  
Guide d'entretien  
Miroirs chauffants

### Ligne d'entraînement

Puissance du moteur 75 Kw (102 Hp)  
Type de carburant Gas-oil  
Norme Euro 6  
Type de distribution Courroie de transmission  
Genre de boîte de vitesses Boîte manuelle  
Vitesses 5  
Direction assistée  
ABS  
ASR

### Carroserie

Longueur de la caisse 205 cm  
Largeur de la caisse 147 cm  
Hauteur de la caisse 123 cm  
Hauteur du plancher de chargement 54 cm  
Hauteur de passage 116 cm  
Galerie Aucun  
Portières latérales 1  
Fermeture arrière Hayon élévateur

### Chaises

Places assises 2  
Revêtement de siège en tissu

### Remarques

Remarques maxi, lang, metallic, airco, navi, pdc

### Pneus/roues

Roue de secours

### Coordonnées




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

## Dimensions



# KLEYN VANS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Compte rendu technique

### Châssis

Tableau affichage ●●●●●●●●

Électrique ●●●●●●●●

### Cabine

Interne ●●●●●●●●

Extérieures ●●●●●●●●

Colonne de direction ●●●●●●●●

Suspension ●●●●●●●●

Châssis ●●●●●●●●

Freins ●●●●●●●●

### Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur ●●●●●●●●

Système de refroidissement ●●●●●●●●

Système de carburant ●●●●●●●●

Système d'échappement ●●●●●●●●

Système de graissage ●●●●●●●●

Boîte de vitesses ●●●●●●●●

Embrayage ●●●●●●●●

Transmission ●●●●●●●●

### Carrosserie


État interne ●●●●●●●●

État extérieur ●●●●●●●●

### Pneus/roues

Pneus ●●●●●●●●

## Pneus / essieux



Mesure des pneus: 195/65R15,0  
ressort hélicoïdal  
Freins à disques



Mesure des pneus: 195/65R15,0  
à lames  
Freins à disques

### Coordonnées



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Légende pour le rapport d'inspection

●●●●●●●● Très bon état  
●●●●●●●● Bon état  
●●●●●●●● Raisonnable de l'État  
●●●●●●●● Etat modérée  
●●●●●●●● Ne répond pas aux exigences