

## OPEL VIVARO 1.6 L2H1 Navi 140Pk AC!



Numéro de référence 306624  
Genre Camionnette  
Spécification Camionnette fermée  
Année 2014 / 12  
Kilométrage 190 167 km

**Numéro de châssis**  
W0L1F7119FS010802

Condition technique

**Remarques**  
L2H1 Navi 140Pk AC Lm-Velgen Sidebars  
( A15 )



**Prix €10950**

# KLEYN VANS

**KLEYN GROUP** **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Equipement

### Châssis

Nombre d'essieux	2
Configuration	4x2
Type de plancher	1 295 kg
Poids net	1 685 kg
Poids nominal brut	2 980 kg
Capacité de remorquage non freiné	750 kg
Capacité de remorquage freinée, Axe médian	2 000 kg
Crochet d'attelage	
Empattement	350 cm
Jantes en aluminium	
Type de suspension	ressort hélicoïdal

### Cabine

Tempomat	
Air conditionné	
Nombre d'airbags	2
Aide au stationnement	l'arrière
Vitre teintée	
Vitres électriques	
Rétroviseurs électriques	
Cloison intermédiaire	
Système GPS	
Couleur	Noir
Miroirs chauffants	
Caméra de recul	

### Ligne d'entraînement

Puissance du moteur	103 Kw (140 Hp)
Type de carburant	Gas-oil
Norme Euro	5
Type de distribution	Chaîne de transmission
Genre de boîte de vitesses	Boîte manuelle
Vitesses	6
Direction assistée	
ABS	
ASR	

### Carrosserie

Matériel paroi latérale	isolé
Longueur de la caisse	294 cm
Largeur de la caisse	164 cm
Hauteur de la caisse	136 cm
Hauteur du plancher de chargement	57 cm
Hauteur de passage	136 cm
Galerie	Aucun
Portières latérales	1
Fermeture arrière	Porte double

### Chaises

Places assises	2
Revêtement de siège	en tissu

### Remarques

Remarques	L2H1 Navi 140Pk AC Lm-Velgen Sidebars Trekhaak NAP!
-----------	---

### Pneus/roues

Roue de secours	
Profile roue de secours	8 mm

### Coordonnées




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

## Dimensions



# KLEYN VANS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Compte rendu technique

### Châssis

Tableau affichage

Électrique

### Cabine

Interne

Extérieures

Colonne de direction

Suspension

Châssis

Freins

### Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur

Système de refroidissement

Système de carburant

Système d'échappement

Système de graissage

Boîte de vitesses

Embrayage

Transmission

### Carrosserie

État interne

État extérieur

### Pneus/roues

Pneus

## Pneus / essieux



Mesure des pneus: 215/60R17,0  
ressort hélicoïdal  
Freins à disques



Mesure des pneus: 215/60R17,0  
ressort hélicoïdal  
Freins à disques

### Coordonnées



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Légende pour le rapport d'inspection

Très bon état  
 Bon état  
 Raisonnable de l'État  
 État modérée  
 Ne répond pas aux exigences