

FORD TRANSIT 2.0 TDCI L2H2 130PK Aut!



Numéro de référence 306825
Genre Camionnette
Spécification Camionnette fermée
Année 2020 / 10
Kilométrage 165 889 km

Numéro de châssis
WF0EXXTRELD01450

Condition technique

Remarques
L2H2 Airco Automaat 130PK Euro6 Org NL
(A15)



Prix €18750

KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipement

Châssis

Nombre d'essieux 2
Configuration 4x2
Type de plancher 1 205 kg
Poids net 2 295 kg
Poids nominal brut 3 500 kg
Capacité de remorquage non freiné 750 kg
Capacité de remorquage freinée, Axe médian 1 850 kg
Empattement 375 cm
Type de suspension à lames

Cabine

Type de cabine Cabine simple
Tempomat
Air conditionné
Nombre d'airbags 1
Aide au stationnement Avant et arrière
Vitre teintée
Vitres électriques
Rétroviseurs électriques
Cloison intermédiaire
Couleur Blanc
Guide d'entretien
Miroirs chauffants
Caméra de recul

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur 95 Kw (129 Hp)
Type de carburant Gas-oil
Norme Euro 6
Type de distribution Courroie de transmission
Genre de boîte de vitesses Automatique
Vitesses 7
Direction assistée
ABS
ASR

Carroserie

Modèle construction rallongé et surélevé
Longueur de la caisse 338 cm
Largeur de la caisse 173 cm
Hauteur de la caisse 195 cm
Hauteur du plancher de chargement 65 cm
Marchepied arrière
Galerie Aucun
Fermeture arrière Porte double

Chaises

Places assises 3
Revêtement de siège en tissu

Remarques

Remarques L2H2 Airco Automaat 130PK
Euro6 Org NL 1e Eigenaar!

Coordonnées




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Compte rendu technique

Châssis

Tableau affichage ●●●●●●●●

Électrique ●●●●●●●●

Cabine

Interne ●●●●●●●●

Extérieures ●●●●●●●●

Colonne de direction ●●●●●●●●

Suspension ●●●●●●●●

Châssis ●●●●●●●●

Freins ●●●●●●●●

Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur ●●●●●●●●

Système de refroidissement ●●●●●●●●

Système de carburant ●●●●●●●●

Système d'échappement ●●●●●●●●

Système de graissage ●●●●●●●●

Boîte de vitesses ●●●●●●●●

Embrayage ●●●●●●●●

Transmission ●●●●●●●●

Carrosserie

État interne ●●●●●●●●

État extérieur ●●●●●●●●

Pneus/roues

Pneus ●●●●●●●●

Pneus / essieux



Mesure des pneus: 235/65R16,0
ressort hélicoïdal
Freins à disques



Mesure des pneus: 235/65R16,0
à lames
Freins à disques

Coordonnées



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Légende pour le rapport d'inspection

●●●●●●●● Très bon état
●●●●●●●● Bon état
●●●●●●●● Raisonnable de l'État
●●●●●●●● Etat modérée
●●●●●●●● Ne répond pas aux exigences