

VOLKSWAGEN CADDY 2.0 TDI 102 DSG AUT.



Numéro de référence 306952
 Genre Camionnette
 Spécification Camionnette compacte
 Année 2018 / 08
 Kilométrage 128 696 km

Numéro de châssis
 WV1ZZZ2KZJX166089

Condition technique

Remarques
 airco, DSG autom., pdc, trekhaak
 (A15)

Prix € 13900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
 P.O. Box 3
 4214 ZJ Vuren
 Zeiving 12
 4214 KT Vuren
 The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
 BTW/VAT NL807901337B01

Équipement

Châssis

Nombre d'essieux	2
Configuration	4x2
Type de plancher	729 kg
Poids net	1 448 kg
Poids nominal brut	2 177 kg
Capacité de remorquage non freiné	700 kg
Capacité de remorquage freinée, Axe médian	1 500 kg
Crochet d'attelage	✓
Empattement	268 cm
Type de suspension	à lames

Cabine

Type de cabine	Cabine simple
Tempomat	✓
Air conditionné	✓
Nombre d'airbags	4
Essuie-glace arrière	✓
Aide au stationnement	Aucun
Vitres électriques	✓
Rétroviseurs électriques	✓
Cloison intermédiaire	✓
Couleur	Blanc
Guide d'entretien	✓
Miroirs chauffants	✓

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur	75 Kw (102 Hp)
Type de carburant	Gas-oil
Norme Euro	6
Type de distribution	Courroie de transmission
Genre de boîte de vitesses	Automatique
Direction assistée	✓
ABS	✓
ASR	✓

Carroserie

Longueur de la caisse	172 cm
Largeur de la caisse	146 cm
Hauteur de la caisse	122 cm
Hauteur du plancher de chargement	55 cm
Hauteur de passage	112 cm
Galerie	Aucun
Fermeture arrière	Porte double

Chaises

Places assises	2
Revêtement de siège	en tissu

Remarques

Remarques	airco, DSG autom., pdc, trekhaak
-----------	----------------------------------

Pneus/roues

Roue de secours	✓
Profilé roue de secours	3 mm

Coordonnées




info@kleyn.com
 Tel: +31 183 668 444

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Compte rendu technique

Châssis

Tableau affichage



Électrique



Cabine

Interne



Extérieures



Colonne de direction



Suspension



Châssis



Freins



Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur



Système de refroidissement



Système de carburant



Système d'échappement



Système de graissage



Boîte de vitesses



Embrayage



Transmission



Carrosserie

État interne



État extérieur



Pneus/roues

Pneus



Pneus / essieux



1

Mesure des pneus: 195/65R15,0
ressort hélicoïdal
Freins à disques



2

Mesure des pneus: 195/65R15,0
à lames
Freins à disques

Coordonnées



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Légende pour le rapport d'inspection

- Très bon état
- Bon état
- Raisonnable de l'État
- État modérée
- Ne répond pas aux exigences