

IVECO DAILY 35S12 L2H2 Airco Facelift!



Numéro de référence 307103
Genre Camionnette
Spécification Camionnette fermée
Année 2021 / 11
Kilométrage 103 646 km

Numéro de châssis
ZCFC3358305431139

Condition technique

Remarques
L2H2 Airco 116PK Euro6 1e Eigenaar!
(A15)

Prix €21450

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipement

Châssis

Nombre d'essieux 2
Configuration 4x2
Type de plancher 1 316 kg
Poids net 2 184 kg
Poids nominal brut 3 500 kg
Capacité de remorquage non freiné 750 kg
Capacité de remorquage freinée, Axe médian 3 500 kg
Empattement 352 cm
Type de suspension à lames

Cabine

Type de cabine Cabine simple
Tempomat
Air conditionné
Nombre d'airbags 1
Aide au stationnement l'arrière
Vitres électriques
Rétroviseurs électriques
Cloison intermédiaire
Couleur Blanc
Guide d'entretien
Miroirs chauffants
Caméra de recul

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur 85 Kw (116 Hp)
Type de carburant Gas-oil
Norme Euro 6
Type de distribution Courroie de transmission
Genre de boîte de vitesses Boîte manuelle
Vitesses 6
Direction assistée
ABS
ASR

Carroserie

Modèle construction rallongé et surélevé
Longueur de la caisse 352 cm
Largeur de la caisse 181 cm
Hauteur de la caisse 205 cm
Hauteur du plancher de chargement 68 cm
Hauteur de passage 178 cm
Marchepied arrière
Galerie Aucun
Fermeture arrière Porte double

Chaises

Places assises 3
Revêtement de siège en tissu

Remarques

Remarques L2H2 Airco 116PK Euro6 1e Eigenaar!

Coordonnées




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Compte rendu technique

Châssis

Tableau affichage

Électrique

Cabine

Interne

Extérieures

Colonne de direction

Suspension

Châssis

Freins

Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur

Système de refroidissement

Système de carburant

Système d'échappement

Système de graissage

Boîte de vitesses

Embrayage

Transmission

Carrosserie

État interne

État extérieur

Pneus/roues

Pneus

Pneus / essieux



Mesure des pneus: 225/65R16,0 à lames
Freins à disques



Mesure des pneus: 225/65R16,0 à lames
Freins à disques

Coordonnées



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Légende pour le rapport d'inspection

Très bon état
 Bon état
 Raisonnable de l'État
 Etat modérée
 Ne répond pas aux exigences