

VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.0 TDI L1H1 150Pk

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES



Numéro de référence 307116
Genre Camionnette
Spécification Camionnette fermée
Année 2018 / 11
Kilométrage 157 047 km

Numéro de châssis
WV1ZZZ7HZKX001602

Condition technique

Remarques
L1H1, DSG automatique, airco, pdc, métalllic
(A15)

Prix €16900



Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipement

Châssis

Nombre d'essieux 2
Configuration 4x2
Type de plancher 1 110 kg
Poids net 1 890 kg
Poids nominal brut 3 000 kg
Capacité de remorquage non freiné 750 kg
Capacité de remorquage freinée, Axe médian 2 300 kg
Empattement 300 cm
Type de suspension ressort hélicoïdal

Cabine

Tempomat
Air conditionné
Nombre d'airbags 2
Aide au stationnement l'arrière
Vitre teintée
Vitres électriques
Rétroviseurs électriques
Cloison intermédiaire
Couleur Bleu
Métallique
Guide d'entretien
Miroirs chauffants

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur 110 Kw (149 Hp)
Type de carburant Gas-oil
Norme Euro 6
Type de distribution Courroie de transmission
Genre de boîte de vitesses Automatique
Direction assistée
ABS
ASR

Carroserie

Longueur de la caisse 257 cm
Largeur de la caisse 157 cm
Hauteur de la caisse 141 cm
Hauteur du plancher de chargement 58 cm
Hauteur de passage 129 cm
Galerie Aucun
Portières latérales 1
Fermeture arrière Hayon élévateur

Chaises

Places assises 2
Revêtement de siège en tissu

Remarques

Remarques L1H1, DSG automatique, airco, pdc, métalllic

Pneus/roues

Roue de secours
Profile roue de secours 8 mm

Coordonnées




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Compte rendu technique

Châssis

Tachygraphe

Tableau affichage

Électrique

Cabine

Interne

Extérieures

Colonne de direction

Suspension

Châssis

Freins

Ligne d'entraînement

Les données générales du

Système de refroidissement

Système de carburant

Système d'échappement

Système de graissage

Boîte de vitesses

Embrayage

Transmission

Carrosserie

État interne

État extérieur

Pneus/roues

Pneus

Pneus / essieux



Mesure des pneus: 215/65R16,0
ressort hélicoïdal
Freins à disques



Mesure des pneus: 215/65R16,0
ressort hélicoïdal
Freins à disques

Coordonnées



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Légende pour le rapport d'inspection

Très bon état
 Bon état
 Raisonnable de l'État
 Etat modérée
 Ne répond pas aux exigences