

# VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.0 TDI L2H2 Autom

# KLEYN VANS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES



Numéro de référence 307126  
Genre Camionnette  
Spécification Camionnette fermée  
Année 2018 / 11  
Kilométrage 188 392 km

**Numéro de châssis**  
WV1ZZZ7HZKH040006

Condition technique

**Remarques**  
L2H2 Airco Automaat 150PK Euro6 1e  
( A15 )

**Prix €14900**



Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Equipement

### Châssis

|  |                    |
|--|--------------------|
| Nombre d'essieux                           | 2                  |
| Configuration                              | 4x2                |
| Type de plancher                           | 1 239 kg           |
| Poids net                                  | 1 961 kg           |
| Poids nominal brut                         | 3 200 kg           |
| Capacité de remorquage non freiné          | 750 kg             |
| Capacité de remorquage freinée, Axe médian | 2 500 kg           |
| Empattement                                | 340 cm             |
| Type de suspension                         | ressort hélicoïdal |

### Cabine

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Type de cabine           | Cabine simple |
| Tempomat                 |               |
| Air conditionné          |               |
| Webasto                  |               |
| Nombre d'airbags         | 2             |
| Aide au stationnement    | l'arrière     |
| Vitres électriques       |               |
| Rétroviseurs électriques |               |
| Cloison intermédiaire    |               |
| Couleur                  | Blanc         |
| Guide d'entretien        |               |
| Caméra de recul          |               |

### Ligne d'entraînement

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Puissance du moteur        | 110 Kw (149 Hp)          |
| Type de carburant          | Gas-oil                  |
| Norme Euro                 | 6                        |
| Type de distribution       | Courroie de transmission |
| Genre de boîte de vitesses | Automatique              |
| Vitesses                   | 7                        |
| Direction assistée         |                          |
| ABS                        |                          |
| ASR                        |                          |

### Carrosserie

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Modèle construction               | rallongé et surélevé |
| Longueur de la caisse             | 20 cm                |
| Largeur de la caisse              | 157 cm               |
| Hauteur de la caisse              | 157 cm               |
| Hauteur du plancher de chargement | 60 cm                |
| Hauteur de passage                | 128 cm               |
| Galerie                           | Aucun                |
| Portières latérales               | 1                    |
| Fermeture arrière                 | Hayon élévateur      |

### Chaises

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Places assises      | 3        |
| Revêtement de siège | en tissu |

### Remarques

|           |  |
|-----------|--|
| Remarques | L2H2 Airco Automaat 150PK Euro6 1e Eigenaar! |
|-----------|--|

### Pneus/roues

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Roue de secours         |      |
| Profile roue de secours | 7 mm |

### Coordonnées




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

## Dimensions



# KLEYN VANS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Compte rendu technique

### Châssis

Tableau affichage

Électrique

### Cabine

Interne

Extérieures

Colonne de direction

Suspension

Châssis

Freins

### Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur

Système de refroidissement

Système de carburant

Système d'échappement

Système de graissage

Boîte de vitesses

Embrayage

Transmission

### Carrosserie

État interne

État extérieur

### Pneus/roues

Pneus

## Pneus / essieux



Mesure des pneus: 205/65R16,0  
ressort hélicoïdal  
Freins à disques



Mesure des pneus: 205/65R16,0  
ressort hélicoïdal  
Freins à disques

### Coordonnées



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Légende pour le rapport d'inspection

Très bon état  
 Bon état  
 Raisonnable de l'État  
 Etat modérée  
 Ne répond pas aux exigences