### **IVECO DAILY 35 S 180 DC AUT.**



Numéro de réference 307208 Genre Camionnette Spécification Plateau ridelles Année 2019 / 06 Kilométrage 78 095 km

Numéro de châssis ZCFC355D905271216

Condition technique







The Netherlands IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren







Prix €27750

## **Equipement**

Châssis

Nombre d'essieux 2 Configuration 4x2

Crochet d'attelage

410 cm **Empattement** Type de suspension à lames

Cabine

Type de cabine Double cabine

Tempomat

Air conditionné

Webasto

Nombre d'airbags 2 Aide au stationnement Aucun

Vitre teintée Vitres electriques

Rétoviseurs électriques

Couleur Blanc

Guide d'entretien Miroirs chauffants Caméra de recul

### Ligne d'entraînement

Puissance du moteur 132 Kw (179 Hp)

Type de carburant Gas-oil

Type de distribution Chaîne de transmission

Genre de boîte de vitesses

Direction assistée

ABS ASR

Automatique

### Carroserie

Longueur de la caisse 364 cm Largeur de la caisse 205 cm Hauteur de la caisse 40 cm Hauteur du plancher de 78 cm

chargement

Galerie

Aucun

Fermeture arrière Hayon élévateur

### Coordonnées



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

### Chaises

Places assises Revêtement de siège en tissu

### Remarques

Remarques dubbele cabine, open laadbak,

automaat, airco, trekhaak, 78

### Agréée et compétente












Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

### **Dimensions**



# VANS

Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren

Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

# Compte rendu technique

### Châssis

Tachygraphe

Tableau affichage

Électrique

### Cabine

Interne

Extérieures

Colonne de direction

Suspension

Châssis

Freins

### Ligne d'entraînement

Les données générales du

Système de refroidissement

Système de carburant

Système d'échappement

Système de graissage

Boîte de vitesses

Embrayage

Transmisson

### Carroserie

État interne

Etat extérieur

### Pneus/roues

Pneus

# Pneus / essieux



Mesure des pneus:235/65R16,0 à lames Freins à disques



Mesure des pneus:235/65R16,0 à lames Freins à disques

### Coordonnées



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

### Légende pour le rapport d'inspection

Très bon état

Bon état

Raisonnable de l'État

Etat modérée

Ne répond pas aux exigences