

MERCEDES-BENZ VITO 114 L3 XL Automaat ECC!



Numéro de référence 307317
Genre Camionnette
Spécification Camionnette fermée
Année 2017 / 06
Kilométrage 254 393 km

Numéro de châssis
WDF44760313317198

Condition technique

Remarques
L3 XL Airco/ ECC Automaat Trekhaak
(A15)

Prix € 13900

KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipement

Châssis

Nombre d'essieux	2
Configuration	4x2
Poids net	2 059 kg
Poids nominal brut	2 800 kg
Crochet d'attelage	✓
Empattement	343 cm
Type de suspension	ressort hélicoïdal

Cabine

Tempomat	✓
Air conditionné	✓
Nombre d'airbags	2
Essuie-glace arrière	✓
Aide au stationnement	Avant et arrière
Vitre teintée	✓
Vitres électriques	✓
Rétroviseurs électriques	✓
Cloison intermédiaire	✓
Système GPS	✓
Couleur	Argent
Métallique	✓
Miroirs chauffants	✓

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur	100 Kw (136 Hp)
Type de carburant	Gas-oil
Norme Euro	6
Type de distribution	Chaîne de transmission
Genre de boîte de vitesses	Automatique
Direction assistée	✓
ABS	✓
ASR	✓

Carroserie

Longueur de la caisse	231 cm
Largeur de la caisse	164 cm
Hauteur de la caisse	134 cm
Hauteur du plancher de chargement	54 cm
Hauteur de passage	123 cm
Galerie	Aucun
Portières latérales	1
Fermeture arrière	Hayon élévateur

Chaises

Places assises	2
Revêtement de siège	en tissu

Remarques

Remarques	L3 XL Airco/ ECC Automaat Trekhaak 136Pk Euro6!
-----------	--

Pneus/roues

Roue de secours	✓
-----------------	---

Coordonnées




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Compte rendu technique

Châssis

Tableau affichage



Électrique



Cabine

Interne



Extérieures



Colonne de direction



Suspension



Châssis



Freins



Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur



Système de refroidissement



Système de carburant



Système d'échappement



Système de graissage



Boîte de vitesses



Embrayage



Transmission



Carrosserie

État interne



État extérieur



Pneus/roues

Pneus



Pneus / essieux



1

Mesure des pneus: 195/65R16,0
ressort hélicoïdal
Freins à disques



2

Mesure des pneus: 195/65R16,0
ressort hélicoïdal
Freins à disques

Coordonnées



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Légende pour le rapport d'inspection

- Très bon état
- Bon état
- Raisonnable de l'État
- État modérée
- Ne répond pas aux exigences