

## OPEL VIVARO 1.6 CDTI ecoFLEX L2H1



Numéro de référence 307535  
Genre Camionnette  
Spécification Camionnette fermée  
Année 2015 / 10  
Kilométrage 166 135 km

**Numéro de châssis**  
W0L2F7318GV603679

Condition technique

### Remarques

lang, airco, navi, pdc, imperiaal, trekhaak,  
( A15 )



**Prix €8900**

# KLEYN VANS

**KLEYN** **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**  
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Equipement

### Châssis

Nombre d'essieux	2
Configuration	4x2
Type de plancher	1 299 kg
Poids net	1 711 kg
Poids nominal brut	3 010 kg
Capacité de remorquage non freiné	750 kg
Capacité de remorquage freinée, Axe médian	2 000 kg
Crochet d'attelage	
Empattement	350 cm
Type de suspension	ressort hélicoïdal

### Cabine

Type de cabine	Cabine simple
Tempomat	
Air conditionné	
Nombre d'airbags	2
Aide au stationnement	Avant et arrière
Vitre teintée	
Vitres électriques	
Rétroviseurs électriques	
Cloison intermédiaire	
Système GPS	
Couleur	Jaune
Guide d'entretien	
Miroirs chauffants	

### Ligne d'entraînement

Puissance du moteur	88 Kw (120 Hp)
Type de carburant	Gas-oil
Norme Euro	5
Type de distribution	Chaîne de transmission
Genre de boîte de vitesses	Boîte manuelle
Vitesses	6
Direction assistée	
ABS	
ASR	

### Carrosserie

Longueur de la caisse	262 cm
Largeur de la caisse	159 cm
Hauteur de la caisse	137 cm
Hauteur du plancher de chargement	56 cm
Galerie	avec rouleau
Fermeture arrière	Porte double

### Chaises

Places assises	3
Revêtement de siège	en tissu

### Remarques

Remarques lang, airco, navi, pdc, imperiaal, trekhaak, side bars

### Pneus/roues

Roue de secours

### Coordonnées




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

## Dimensions



# KLEYN VANS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Compte rendu technique

### Châssis

Tableau affichage

Électrique

### Cabine

Interne

Extérieures

Colonne de direction

Suspension

Châssis

Freins

### Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur

Système de refroidissement

Système de carburant

Système d'échappement

Système de graissage

Boîte de vitesses

Embrayage

Transmission

### Carrosserie


État interne

État extérieur

### Pneus/roues

Pneus

## Pneus / essieux



Mesure des pneus: 205/65R16,0  
ressort hélicoïdal  
Freins à disques



Mesure des pneus: 205/65R16,0  
ressort hélicoïdal  
Freins à disques

### Coordonnées



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Légende pour le rapport d'inspection

Très bon état  
 Bon état  
 Raisonnable de l'État  
 Etat modérée  
 Ne répond pas aux exigences