

# MERCEDES-BENZ SPRINTER 314 L2H2 Mbux RWD

# KLEYN VANS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES



Numéro de référence 307553  
Genre Camionnette  
Spécification Camionnette fermée  
Année 2020 / 08  
Kilométrage 146 714 km

**Numéro de châssis**  
W1V9076331P249763

Condition technique

**Remarques**  
L2H2 Mbux RWD Airco Camera 3-Zits  
( A15 )

**Prix €21900**



Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Equipement

### Châssis

Nombre d'essieux 2  
Configuration 4x2  
Type de plancher 1 057 kg  
Poids net 2 143 kg  
Poids nominal brut 3 200 kg  
Capacité de remorquage non freiné 750 kg  
Capacité de remorquage freinée, Axe médian 2 000 kg  
Empattement 367 cm  
Type de suspension à lames

### Cabine

Type de cabine Cabine simple  
Tempomat  
Air conditionné  
Nombre d'airbags 1  
Aide au stationnement Aucun  
Vitres électriques  
Rétroviseurs électriques  
Cloison intermédiaire  
Système GPS  
Couleur Blanc  
Caméra de recul

### Ligne d'entraînement

Puissance du moteur 105 Kw (143 Hp)  
Type de carburant Gas-oil  
Norme Euro 6  
Type de distribution Chaîne de transmission  
Genre de boîte de vitesses Boîte manuelle  
Direction assistée  
ABS  
ASR

### Carroserie

Longueur de la caisse 330 cm  
Largeur de la caisse 178 cm  
Hauteur de la caisse 191 cm  
Hauteur du plancher de chargement 68 cm  
Hauteur de passage 181 cm  
Marchepied arrière  
Galerie Aucun  
Portières latérales 1  
Fermeture arrière Porte double

### Chaises

Places assises 3  
Revêtement de siège en tissu

### Remarques

Remarques L2H2 Mbux RWD Airco Camera 3-Zits MF-Stuurwiel Euro6!

### Coordonnées




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

## Dimensions



# KLEYN VANS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Compte rendu technique

### Châssis

Tableau affichage

Électrique

### Cabine

Interne

Extérieures

Colonne de direction

Suspension

Châssis

Freins

### Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur

Système de refroidissement

Système de carburant

Système d'échappement

Système de graissage

Boîte de vitesses

Embrayage

Transmission

### Carrosserie

État interne

État extérieur

### Pneus/roues

Pneus

## Pneus / essieux



Mesure des pneus: 235/65R16,0  
à lames  
Freins à disques



Mesure des pneus: 235/65R16,0  
à lames  
Freins à disques

### Coordonnées



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Légende pour le rapport d'inspection

Très bon état  
 Bon état  
 Raisonnable de l'État  
 État modérée  
 Ne répond pas aux exigences