

## OPEL MOVANO 2.0 CDTI DL 145



Numéro de référence 307973  
Genre Camionnette  
Spécification Fourgon  
Année 2020 / 11  
Kilométrage 241 378 km

**Numéro de châssis**  
W0VVVS1609MB228141

Condition technique

**Remarques**  
gesloten laadbak, deuren, airco, dubbellucht  
( A15 )



**Prix €19750**

# KLEYN VANS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Equipement

### Châssis

Nombre d'essieux	2
Configuration	4x2
Pneus jumelés	
Type de plancher	716 kg
Poids net	2 784 kg
Poids nominal brut	3 500 kg
Capacité de remorquage non freiné	750 kg
Capacité de remorquage freinée, Axe médian	3 500 kg
Empattement	433 cm
Type de suspension	à lames

### Cabine

Type de cabine	Cabine simple
Tempomat	
Air conditionné	
Nombre d'airbags	1
Aide au stationnement	Aucun
Vitres électriques	
Rétroviseurs électriques	
Couleur	Blanc
Caméra de recul	

### Ligne d'entraînement

Puissance du moteur	107 Kw (145 Hp)
Type de carburant	Gas-oil
Norme Euro	6
Type de distribution	Chaîne de transmission
Genre de boîte de vitesses	Boîte manuelle
Vitesses	6
Direction assistée	
ABS	
ASR	

### Carrosserie

Longueur de la caisse	471 cm
Largeur de la caisse	214 cm
Hauteur de la caisse	250 cm
Hauteur du plancher de chargement	100 cm
Hauteur de passage	246 cm
Marchepied arrière	
Galerie	Aucun
Fermeture arrière	Porte double

### Chaises

Places assises	3
Revêtement de siège	en tissu

### Remarques

Remarques	gesloten laadbak, deuren, airco, dubbellucht
-----------	----------------------------------------------

### Pneus/roues

Roue de secours	
Profile roue de secours	7 mm

### Coordonnées




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

## Dimensions



# KLEYN VANS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Compte rendu technique

### Châssis

Tableau affichage

Électrique

### Cabine

Interne

Extérieures

Colonne de direction

Suspension

Châssis

Freins

### Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur

Système de refroidissement

Système de carburant

Système d'échappement

Système de graissage

Boîte de vitesses

Embrayage

Transmission

### Carrosserie

État interne

État extérieur

### Pneus/roues

Pneus

## Pneus / essieux



Mesure des pneus:195/75R16,0  
ressort hélicoïdal  
Freins à disques



Mesure des pneus:195/75R16,0  
à lames  
Freins à disques

### Coordonnées



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Légende pour le rapport d'inspection

Très bon état  
    Bon état  
    Raisonnable de l'État  
    Etat modérée  
    Ne répond pas aux exigences