

MERCEDES-BENZ SPRINTER 319 L3H2 3.0ltr V6 190

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES



Numéro de référence 308035
Genre Camionnette
Spécification Camionnette fermée
Année 2019 / 02
Kilométrage 85 258 km

Numéro de châssis
WDB9076351P031062

Condition technique

Remarques
L3H2 3.0ltr V6 190Pk Automaat
(A15)

Prix € 35900

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipement

Châssis

Nombre d'essieux	2
Configuration	4x2
Type de plancher	1 071 kg
Poids net	2 429 kg
Poids nominal brut	3 500 kg
Capacité de remorquage non freiné	750 kg
Capacité de remorquage freinée, Axe médian	2 000 kg
Empattement	433 cm
Type de suspension	à lames

Cabine

Type de cabine	Cabine simple
Tempomat	✓
Air conditionné	✓
Nombre d'airbags	1
Aide au stationnement	Aucun
Vitres électriques	✓
Rétroviseurs électriques	✓
Cloison intermédiaire	✓
Système GPS	✓
Couleur	Blanc
Caméra de recul	✓

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur	140 Kw (190 Hp)
Type de carburant	Gas-oil
Norme Euro	6
Type de distribution	Chaîne de transmission
Genre de boîte de vitesses	Automatique
Direction assistée	✓
ABS	✓
ASR	✓

Carroserie

Longueur de la caisse	430 cm
Largeur de la caisse	178 cm
Hauteur de la caisse	191 cm
Hauteur du plancher de chargement	68 cm
Hauteur de passage	181 cm
Marchepied arrière	✓
Galerie	Aucun
Portières latérales	1
Fermeture arrière	Porte double

Chaises

Places assises	3
Revêtement de siège	en tissu

Remarques

Remarques	L3H2 3.0ltr V6 190Pk Automaat CruiseControl 1e Eigenaar Euro6!
-----------	--

Pneus/roues

Roue de secours	✓
Profile roue de secours	7 mm

Coordonnées




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Compte rendu technique

Châssis

Tableau affichage



Électrique



Cabine

Interne



Extérieures



Colonne de direction



Suspension



Châssis



Freins



Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur



Système de refroidissement



Système de carburant



Système d'échappement



Système de graissage



Boîte de vitesses



Embrayage



Transmission



Carrosserie

État interne



État extérieur



Pneus/roues

Pneus



Pneus / essieux



Mesure des pneus: 235/65R16,0
à lames
Freins à disques



Mesure des pneus: 235/65R16,0
à lames
Freins à disques

Coordonnées



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Légende pour le rapport d'inspection

- Très bon état
- Bon état
- Raisonnable de l'État
- État modérée
- Ne répond pas aux exigences