

MERCEDES-BENZ SPRINTER 519 CDI



Numéro de référence 308085
Genre Camionnette
Spécification Châssis cabine
Année 2024 / 02
Kilométrage 13 km

Numéro de châssis
W1V9071551N210865

Condition technique

Remarques
NIEUW 10 KMS AIRCO 190 PK!
(A15)

Prix € 44950

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipement

Châssis

Nombre d'essieux	2
Configuration	4x2
Pneus jumelés	✓
Hauteur du châssis	85 cm
Empattement	433 cm
Type de suspension	à lames

Pneus/roues

Roue de secours	✓
-----------------	---

Cabine

Type de cabine	Cabine simple
Tempomat	✓
Air conditionné	✓
Nombre d'airbags	1
Aide au stationnement	Aucun
Vitres électriques	✓
Rétroviseurs électriques	✓
Couleur	Blanc

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur	140 Kw (190 Hp)
Type de carburant	Gas-oil
Type de distribution	Chaîne de transmission
Genre de boîte de vitesses	Boîte manuelle
Vitesses	6
Direction assistée	✓
ABS	✓
ASR	✓

Carrosserie

Modèle construction	rallongé
Galerie	Aucun

Chaises

Places assises	3
Revêtement de siège	en tissu

Remarques

Remarques	NIEUW 10 KMS AIRCO 190 PK!
-----------	----------------------------

Coordonnées



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Compte rendu technique

Châssis

Tableau affichage



Électrique



Cabine

Interne



Extérieures



Colonne de direction



Suspension



Châssis



Suspension



Freins



Ligne d'entraînement

Les données générales du



Système de refroidissement



Système de carburant



Système d'échappement



Système de graissage



Boîte de vitesses



Embrayage



Transmission



Pneus/roues

Pneus



Pneus / essieux



Mesure des pneus: 205/75R16,0
à lames
Freins à disques



Mesure des pneus: 205/75R16,0
à lames
Freins à disques

Coordonnées



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Légende pour le rapport d'inspection

- 5 blue circles: Très bon état
- 4 blue circles: Bon état
- 3 blue circles: Raisonnable de l'État
- 2 blue circles: Etat modérée
- 1 blue circle: Ne répond pas aux exigences