FORD TRANSIT 350 2.0 TDCI



Numéro de réference 308135 Genre Camionnette Spécification Camionnette fermée Année 2018 / 12 Kilométrage 174 686 km

Numéro de châssis WF0DXXTTGDJM73925

Condition technique (a) (a) (b) Remarques

AC 170 PK EURO6

(A15)

Prix €19950





Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

Equipement

Châssis

Nombre d'essieux 2 Configuration 4x2

Pneus jumelés

658 kg Type de plancher Poids net 2 842 kg 3 500 kg Poids nominal brut Empattement 395 cm Type de suspension à lames

Cabine

Type de cabine Cabine simple

Tempomat Air conditionné

Nombre d'airbags Aide au stationnement Aucun

Vitres electriques

Rétoviseurs électriques

Couleur Blanc

Miroirs chauffants

Ligne d'entraînement

125 Kw (170 Hp) Puissance du moteur Type de carburant Gas-oil

Norme Euro

Type de distribution Courroie de transmission

Genre de boîte de vitesses Boîte manuelle

Vitesses Direction assistée

ABS ASR

Carroserie

Modèle construction rallongé Longueur de la caisse 431 cm 204 cm Largeur de la caisse 218 cm Hauteur de la caisse Hauteur du plancher de 90 cm

chargement

215 cm Hauteur de passage Galerie Aucun

Fermeture arrière Hayon élévateur

Chaises

3 Places assises Revêtement de siège en tissu

Hayon

Hayon

Genre de hayon Hayon de fermeture

Capacité du hayon 750 kg Marque du hayon DHOLANDIA Grandeur du plateau `145x212

Remarques

AC 170 PK EURO6 Remarques

Coordonnées



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

Agréée et compétente














Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions





EYN KLEYN KLEYN TRAILERS

Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

Compte rendu technique

Châssis

Tableau affichage Électrique

Cabine

| Interne | |
|----------------------|-------|
| Extérieures | |
| Colonne de direction | |
| Suspension | |
| Châssis | |
| Freins | 99990 |

Ligne d'entraînement

| Les données générales du | • | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------------------------|----------|---|----------|---|---|
| Système de refroidissement | • | 9 | (| 0 | 0 |
| Système de carburant | • | 0 | | 0 | 0 |
| Système d'échappement | • | • | 0 | 0 | 0 |
| Système de graissage | a | 0 | (| 0 | 0 |
| Boîte de vitesses | a | 0 | (| 0 | 0 |
| Embrayage | • | 0 | (| (| 0 |
| Transmisson | • | 0 | • | 0 | 0 |

Carroserie

| Carrosserie | | 99 | | |
|----------------|---|-----|---|--|
| État interne | | 9 9 | 0 | |
| Etat extérieur | 0 | 99 | 0 | |

Hayon

| Commandes | 0 | 0 | 0 |
|-----------|---|---|---|
| Système | 0 | 0 | 0 |

Pneus/roues

Pneus



Pneus / essieux



Mesure des pneus:195/75R16,0 ressort hélicoïdal Freins à disques



Mesure des pneus:195/75R16,0 à lames Freins à disques

Coordonnées



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

Légende pour le rapport d'inspection

Très bon état

Bon état

Raisonnable de l'État

Etat modérée

Ne répond pas aux exigences