

## CITROEN BERLINGO 1.6



Numéro de référence 308229  
Genre Camionnette  
Spécification Camionnette fermée  
Année 2017 / 05  
Kilométrage 175 397 km

**Numéro de châssis**  
VF77ABHW6HJ650559

Condition technique

**Remarques**  
EURO6!  
( A15 )

**Prix €5650**

# KLEYN VANS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Equipement

### Châssis

Nombre d'essieux	2
Configuration	4x2
Type de plancher	673 kg
Poids net	1 267 kg
Poids nominal brut	1 940 kg
Capacité de remorquage non freiné	680 kg
Capacité de remorquage freinée, Axe médian	1 250 kg
Empattement	273 cm
Type de suspension	ressort hélicoïdal

### Cabine

Type de cabine	Cabine simple
Tempomat	
Nombre d'airbags	1
Aide au stationnement	Aucun
Vitre teintée	
Vitres électriques	
Rétroviseurs électriques	
Cloison intermédiaire	
Couleur	Blanc
Miroirs chauffants	

### Ligne d'entraînement

Puissance du moteur	55 Kw (75 Hp)
Type de carburant	Gas-oil
Norme Euro	6
Type de distribution	Courroie de transmission
Genre de boîte de vitesses	Boîte manuelle
Vitesses	5
Direction assistée	
ABS	
ASR	

### Carrosserie

Modèle construction	standard
Longueur de la caisse	153 cm
Largeur de la caisse	126 cm
Hauteur de la caisse	124 cm
Hauteur du plancher de chargement	57 cm
Galerie	Aucun
Fermeture arrière	Porte double

### Chaises

Places assises	2
Revêtement de siège	en tissu

### Remarques

Remarques	EURO6!
-----------	--------

### Pneus/roues

Roue de secours	
-----------------	--

### Coordonnées




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

## Dimensions



# KLEYN VANS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Compte rendu technique

### Châssis

Tableau affichage ●●●●●●●●

Électrique ●●●●●●●●

### Cabine

Interne ●●●●●●●●

Extérieures ●●●●●●●●

Colonne de direction ●●●●●●●●

Suspension ●●●●●●●●

Châssis ●●●●●●●●

Freins ●●●●●●●●

### Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur ●●●●●●●●

Système de refroidissement ●●●●●●●●

Système de carburant ●●●●●●●●

Système d'échappement ●●●●●●●●

Système de graissage ●●●●●●●●

Boîte de vitesses ●●●●●●●●

Embrayage ●●●●●●●●

Transmission ●●●●●●●●

### Carrosserie

État interne ●●●●●●●●

État extérieur ●●●●●●●●

### Pneus/roues

Pneus ●●●●●●●●

## Pneus / essieux



Mesure des pneus: 195/65R15,0  
ressort hélicoïdal  
Freins à disques



Mesure des pneus: 195/65R15,0  
ressort hélicoïdal  
Freins à disques

### Coordonnées



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Légende pour le rapport d'inspection

- Très bon état
- Bon état
- Raisonnable de l'État
- Etat modérée
- Ne répond pas aux exigences