

## M.A.N. TGE 5.160 TDI



Numéro de référence 308350  
Genre Camionnette  
Spécification Plateau ridelles  
Année 2024 / 03  
Kilométrage 48 km

**Numéro de châssis**  
WMA20VUZ2R9019319

Condition technique

**Remarques**  
AC AUTOMAAT CRUISE EURO6  
( A15 )

**Prix €51950**

# KLEYN VANS

**KLEYN** **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**  
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Equipement

### Châssis

Nombre d'essieux 2  
Configuration 4x2  
Pneus jumelés  
Poids net 2 614 kg  
Poids nominal brut 3 500 kg  
Crochet d'attelage  
Empattement 449 cm  
Type de suspension à lames

### Cabine

Type de cabine Double cabine  
Tempomat  
Air conditionné  
Nombre d'airbags 1  
Aide au stationnement Aucun  
Vitre teintée  
Vitres électriques  
Rétroviseurs électriques  
Système GPS  
Couleur Blanc  
Miroirs chauffants

### Ligne d'entraînement

Puissance du moteur 120 Kw (163 Hp)  
Type de carburant Gas-oil  
Norme Euro 6  
Type de distribution Courroie de transmission  
Genre de boîte de vitesses Automatique  
Direction assistée  
ABS  
ASR

### Carrosserie

Modèle construction rallongé  
Longueur de la caisse 351 cm  
Largeur de la caisse 204 cm  
Hauteur de la caisse 40 cm  
Hauteur du plancher de chargement 105 cm  
Galerie Aucun  
Fermeture arrière Hayon élévateur

### Chaises

Places assises 7  
Revêtement de siège en cuir artificiel

### Remarques

Remarques AC AUTOMAAT CRUISE  
EURO6

### Pneus/roues

Roue de secours

### Coordonnées




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

## Dimensions



# KLEYN VANS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Compte rendu technique

### Châssis

Tableau affichage ●●●●●●●●

Électrique ●●●●●●●●

### Cabine

Interne ●●●●●●●●

Extérieures ●●●●●●●●

Colonne de direction ●●●●●●●●

Suspension ●●●●●●●●

Châssis ●●●●●●●●

Suspension ●●●●●●●●

Freins ●●●●●●●●

### Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur ●●●●●●●●

Système de refroidissement ●●●●●●●●

Système de carburant ●●●●●●●●

Système d'échappement ●●●●●●●●

Système de graissage ●●●●●●●●

Boîte de vitesses ●●●●●●●●

Embrayage ●●●●●●●●

Transmission ●●●●●●●●

### Carrosserie

Carrosserie ●●●●●●●●

État interne ●●●●●●●●

État extérieur ●●●●●●●●

### Pneus/roues

Pneus ●●●●●●●●

## Pneus / essieux



Mesure des pneus:205/75R16,0  
ressort hélicoïdal  
Freins à disques



Mesure des pneus:205/75R16,0  
à lames  
Freins à disques

### Coordonnées



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Légende pour le rapport d'inspection

●●●●●●●● Très bon état  
●●●●●●●● Bon état  
●●●●●●●● Raisonnable de l'État  
●●●●●●●● Etat modérée  
●●●●●●●● Ne répond pas aux exigences