

## IVECO DAILY 35 C 140 FRIGO



Numéro de référence 308374  
Genre Camionnette  
Spécification Frigo  
Année 2018 / 11  
Kilométrage 142 758 km

**Numéro de châssis**  
ZCFCD35A00D591159

Condition technique

### Remarques

koelwagen, BI-TEMP, D/N, vriezer, airco,  
( A15 )

**Prix €27750**

# KLEYN VANS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Equipement

### Châssis

Nombre d'essieux 2  
Configuration 4x2  
Pneus jumelés  
Type de plancher 485 kg  
Poids net 3 015 kg  
Poids nominal brut 3 500 kg  
Capacité de remorquage non freiné 750 kg  
Capacité de remorquage freinée, Axe médian 3 500 kg  
Empattement 375 cm  
Type de suspension à lames

### Cabine

Type de cabine Cabine simple  
Tempomat  
Air conditionné  
Nombre d'airbags 1  
Aide au stationnement Aucun  
Vitres électriques  
Rétroviseurs électriques  
Couleur Blanc  
Miroirs chauffants

### Ligne d'entraînement

Puissance du moteur 100 Kw (136 Hp)  
Type de carburant Gas-oil  
Norme Euro 6  
Type de distribution Courroie de transmission  
Genre de boîte de vitesses Boîte manuelle  
Vitesses 6  
Direction assistée  
ABS  
ASR

### Carrosserie

Longueur de la caisse 369 cm  
Largeur de la caisse 191 cm  
Hauteur de la caisse 195 cm  
Hauteur du plancher de chargement 95 cm  
Hauteur de passage 194 cm  
Marchepied arrière  
Galerie  
Fermeture arrière Porte double

### Chaises

Places assises 3  
Revêtement de siège en tissu  
Siège confort gauche

### Système frigorifique

Marque de moteur de refroidissement Thermoking  
Type de moteur de refroidissement v 500 max  
Moteur de refroidissement Compressor / electrisch  
Type de refroidissement De refroidissement et de congélation  
Réfrigération jour/nuit Réfrigération jour et nuit

### Remarques

Remarques koelwagen, BI-TEMP, D/N, vriezer, airco, 142 dkm.

### Pneus/roues

Roue de secours  
Profile roue de secours 9 mm

### Coordonnées




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

## Dimensions



# KLEYN VANS

**KLEYN** **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**  
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Compte rendu technique

### Châssis

Tableau affichage

Électrique

### Cabine

Interne

Extérieures

Colonne de direction

Suspension

Châssis

Freins

### Ligne d'entraînement

Les données générales du ~~motor~~

Système de refroidissement

Système de carburant

Système d'échappement

Système de graissage

Boîte de vitesses

Embrayage

Transmission

### Carrosserie

Carrosserie

État interne

État extérieur

### Système frigorifique

Systèmes

### Pneus/roues

Pneus

## Pneus / essieux



Mesure des pneus: 195/75R16,0  
à lames  
Freins à disques



Mesure des pneus: 195/75R16,0  
à lames  
Freins à disques

### Coordonnées



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Légende pour le rapport d'inspection

- Très bon état
- Bon état
- Raisonnable de l'État
- Etat modérée
- Ne répond pas aux exigences