

## IVECO DAILY 35 C 140 FRIGO



Numéro de référence 308379  
 Genre Camionnette  
 Spécification Frigo  
 Année 2019 / 10  
 Kilométrage 116 538 km

**Numéro de châssis**  
 ZCFCD35A90D625180

Condition technique 

### Remarques

koelwagen, BI-TEMP, D/N, vriezer, airco,  
 ( A15 )

**Prix € 29750**

# KLEYN VANS

**KLEYN GROUP** **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®  
 P.O. Box 3  
 4214 ZJ Vuren  
 Zeiving 12  
 4214 KT Vuren  
 The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
 BTW/VAT NL807901337B01

## Équipement

### Châssis

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Nombre d'essieux   | 2        |
| Configuration      | 4x2      |
| Pneus jumelés      | ✓        |
| Type de plancher   | 515 kg   |
| Poids net          | 2 985 kg |
| Poids nominal brut | 3 500 kg |
| Empattement        | 375 cm   |
| Type de suspension | à lames  |

### Cabine

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Type de cabine           | Cabine simple |
| Tempomat                 | ✓             |
| Air conditionné          | ✓             |
| Nombre d'airbags         | 1             |
| Aide au stationnement    | Aucun         |
| Vitres électriques       | ✓             |
| Rétroviseurs électriques | ✓             |
| Couleur                  | Blanc         |
| Miroirs chauffants       | ✓             |

### Ligne d'entraînement

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Puissance du moteur        | 100 Kw (136 Hp)          |
| Type de carburant          | Gas-oil                  |
| Norme Euro                 | 6                        |
| Type de distribution       | Courroie de transmission |
| Genre de boîte de vitesses | Boîte manuelle           |
| Vitesses                   | 6                        |
| Direction assistée         | ✓                        |
| ABS                        | ✓                        |
| ASR                        | ✓                        |

### Carroserie

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Longueur de la caisse             | 369 cm       |
| Largeur de la caisse              | 191 cm       |
| Hauteur de la caisse              | 195 cm       |
| Hauteur du plancher de chargement | 97 cm        |
| Hauteur de passage                | 180 cm       |
| Marchepied arrière                | ✓            |
| Galerie                           | Aucun        |
| Fermeture arrière                 | Porte double |

### Chaises

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Places assises      | 3        |
| Revêtement de siège | en tissu |
| Siège confort       | gauche   |

### Système frigorifique

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Marque de moteur de refroidissement | Thermoking                           |
| Type de moteur de refroidissement   | v 500 max                            |
| Moteur de refroidissement           | Compresseur / electrisch             |
| Type de refroidissement             | De refroidissement et de congélation |
| Réfrigération jour/nuit             | Réfrigération jour et nuit           |

### Remarques

|           |                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------|
| Remarques | koelwagen, BI-TEMP, D/N, vriezer, airco, 116 dkm. |
|-----------|---------------------------------------------------|

### Pneus/roues

|                        |      |
|------------------------|------|
| Roue de secours        | ✓    |
| Profil roue de secours | 8 mm |

### Coordonnées




info@kleyn.com  
 Tel: +31 183 668 444

### Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

## Dimensions



# KLEYN VANS

**KLEYN GROUP** **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

## Compte rendu technique

### Châssis

Tableau affichage



Électrique



### Cabine

Interne



Extérieures



Colonne de direction



Suspension



Châssis



Freins



### Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur



Système de refroidissement



Système de carburant



Système d'échappement



Système de graissage



Boîte de vitesses



Embrayage



Transmission



### Carrosserie

Carrosserie



État interne



État extérieur



### Système frigorifique

Systèmes



### Pneus/roues

Pneus



1



Mesure des pneus:195/75R16,0  
à lames  
Freins à disques

2



Mesure des pneus:195/75R16,0  
à lames  
Freins à disques

### Coordonnées



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

### Légende pour le rapport d'inspection

- Très bon état
- Bon état
- Raisonnable de l'État
- État modérée
- Ne répond pas aux exigences