

OPEL COMBO 1.3 CDTI EDITION



Numéro de référence 308382
Genre Camionnette
Spécification Camionnette compacte
Année 2018 / 11
Kilométrage 134 088 km

Numéro de châssis
WOL6ZZU1AJ9642820

Condition technique

Remarques
airco, pdc, LMV, side bars, 134 dkm
(A15)

Prix € 8800

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Équipement

Châssis

Nombre d'essieux	2
Configuration	4x2
Type de plancher	775 kg
Poids net	1 265 kg
Poids nominal brut	2 040 kg
Capacité de remorquage non freiné	500 kg
Capacité de remorquage freinée, Axe médian	1 000 kg
Crochet d'attelage	✓
Empattement	276 cm
Jantes en aluminium	✓
Type de suspension	ressort hélicoïdal

Cabine

Type de cabine	Cabine simple
Air conditionné	✓
Nombre d'airbags	1
Aide au stationnement	l'arrière
Vitres électriques	✓
Rétroviseurs électriques	✓
Cloison intermédiaire	✓
Couleur	Argent
Métallique	✓

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur	70 Kw (95 Hp)
Type de carburant	Gas-oil
Norme Euro	6
Type de distribution	Courroie de transmission
Genre de boîte de vitesses	Boîte manuelle
Vitesses	5
Direction assistée	✓
ABS	✓
ASR	✓

Carroserie

Longueur de la caisse	182 cm
Largeur de la caisse	171 cm
Hauteur de la caisse	130 cm
Hauteur du plancher de chargement	53 cm
Hauteur de passage	118 cm
Galerie	Aucun
Portières latérales	1
Fermeture arrière	Porte double

Chaises

Places assises	2
Revêtement de siège	en tissu

Remarques

Remarques	airco, pdc, LMV, side bars, 134 dkm
-----------	-------------------------------------

Pneus/roues

Roue de secours	✓
-----------------	---

Coordonnées




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Compte rendu technique

Châssis

Tableau affichage



Électrique



Cabine

Interne



Extérieures



Colonne de direction



Suspension



Châssis



Suspension



Freins



Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur



Système de refroidissement



Système de carburant



Système d'échappement



Système de graissage



Boîte de vitesses



Embrayage



Transmission



Carrosserie

État interne



État extérieur



Pneus/roues

Pneus



Pneus / essieux



1

Mesure des pneus: 185/65R15,0
ressort hélicoïdal
Freins à disques



2

Mesure des pneus: 185/65R15,0
ressort hélicoïdal
Freins à disques

Coordonnées



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Légende pour le rapport d'inspection

- Très bon état
- Bon état
- Raisonnable de l'État
- État modérée
- Ne répond pas aux exigences