

OPEL COMBO 1.6 Airco Navi NAP!



Numéro de référence 308385
Genre Camionnette
Spécification Camionnette compacte
Année 2019 / 02
Kilométrage 133 873 km

Numéro de châssis
W0VEFBHWBKJ557781

Condition technique

Remarques
airco, navi, pdc, zijdeur, nieuwe apk!
(A15)

Prix €9900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipement

Châssis

Nombre d'essieux	2
Configuration	4x2
Type de plancher	692 kg
Poids net	1 278 kg
Poids nominal brut	1 970 kg
Capacité de remorquage non freiné	680 kg
Capacité de remorquage freinée, Axe médian	1 000 kg
Empattement	279 cm
Type de suspension	ressort hélicoïdal

Cabine

Type de cabine	Cabine simple
Air conditionné	
Nombre d'airbags	1
Aide au stationnement	Avant et arrière
Vitres électriques	
Rétroviseurs électriques	
Cloison intermédiaire	
Système GPS	
Couleur	Blanc
Guide d'entretien	

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur	55 Kw (75 Hp)
Type de carburant	Gas-oil
Norme Euro	6
Type de distribution	Courroie de transmission
Genre de boîte de vitesses	Boîte manuelle
Vitesses	5
Direction assistée	
ABS	
ASR	

Carroserie

Espace de chargement revêtu de bois	
Longueur de la caisse	178 cm
Largeur de la caisse	124 cm
Hauteur de la caisse	119 cm
Hauteur du plancher de chargement	55 cm
Hauteur de passage	112 cm
Galerie	Aucun
Portières latérales	1
Fermeture arrière	Porte double

Chaises

Places assises	2
Revêtement de siège	en tissu

Remarques

Remarques	airco, navi, pdc, zijdeur, nieuwe apk!
-----------	--

Coordonnées




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Compte rendu technique

Châssis

Tableau affichage

Électrique

Cabine

Interne

Extérieures

Colonne de direction

Suspension

Châssis

Freins

Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur

Système de refroidissement

Système de carburant

Système d'échappement

Système de graissage

Boîte de vitesses

Embrayage

Transmission

Carrosserie

État interne

État extérieur

Pneus/roues

Pneus

Pneus / essieux



Mesure des pneus: 195/65R15,0
ressort hélicoïdal
Freins à disques



Mesure des pneus: 195/65R15,0
ressort hélicoïdal
Freins à disques

Coordonnées



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Légende pour le rapport d'inspection

- Très bon état
- Bon état
- Raisonnable de l'État
- Etat modérée
- Ne répond pas aux exigences