OPEL VIVARO 1.6 L2H1 Airco Navi NAP!



Numéro de réference 308471 Genre Camionnette Spécification Camionnette fermée Année 2018 / 07

Kilométrage 99 105 km

Numéro de châssis W0VF7D605JV642602

Condition technique Remarques







L2H1 Airco Navi Trekhaak Imperiaal-Trap

Prix €14900

Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

Equipement

Châssis

Nombre d'essieux Configuration 4x2 1 305 kg Type de plancher 1 705 kg Poids net 3 010 kg Poids nominal brut Capacité de remorquage non 750 kg 2 000 kg

Capacité de remorquage

freinée, Axe médian

Crochet d'attelage

Empattement 350 cm

ressort hélicoïdal Type de suspension

Cabine

Type de cabine Cabine simple

Tempomat Air conditionné

Nombre d'airbags 2 Aide au stationnement l'arrière

Vitres electriques Cloison intermédiaire

Système GPS

Couleur Blanc

Guide d'entretien

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur 92 Kw (125 Hp) Type de carburant Gas-oil

Norme Euro

Chaîne de transmission Type de distribution

Genre de boîte de vitesses Boîte manuelle

Vitesses

Direction assistée

ABS ASR

Carroserie

Espace de chargement revêtu

de bois

Longueur de la caisse 294 cm Largeur de la caisse 166 cm Hauteur de la caisse 136 cm Hauteur du plancher de 57 cm

chargement

130 cm Hauteur de passage

Marchepied arrière

Galerie acec rouleau et escalier

Portières latérales

Porte double Fermeture arrière

Chaises

Places assises Revêtement de siège en tissu

Remarques

L2H1 Airco Navi Trekhaak Remarques

Imperiaal-Trap NAP!

Pneus/roues

Roue de secours

Coordonnées



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

Agréée et compétente












Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions





Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

Compte rendu technique

Châssis

Tableau affichage 0000 Électrique 00000

Cabine Interne 00000 Extérieures Colonne de direction 00000 Suspension 00000 00000 Châssis Freins 00000

Ligne d'entraînement

Les données générales du Système de refroidissement 🔵 🌑 🔘 🔘 Système de carburant 0000 Système d'échappement Système de graissage 0000 Boîte de vitesses 0000 Embrayage 00000 Transmisson 33330

Carroserie

État interne 0000 Etat extérieur 0000

Pneus/roues

Pneus 0000

Pneus / essieux



Mesure des pneus:205/65R16,0 ressort hélicoïdal Freins à disques



Mesure des pneus:205/65R16,0 ressort hélicoïdal Freins à disques

Coordonnées



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

Légende pour le rapport d'inspection

Très bon état Bon état

Raisonnable de l'État **O C** Etat modérée

Ne répond pas aux exigences