MERCEDES-BENZ CITAN 108 CDI LONG Airco Came

Numéro de réference	308480
Genre	Camionnette
Spécification	Camionnette compacte
Année	2019 / 12
Kilométrage	14 914 km

Numéro de châssis
WDF4156031U276995

Condition technique

Remarques
LONG Airco Camera Euro6 !
(A15)

Prix € 14900

KLEYN VANS
KLEYN GROUP | KLEYN TRUCKS | KLEYN TRAILERS | KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipement

Châssis

Nombre d'essieux	2
Configuration	4x2
Poids net	1 381 kg
Poids nominal brut	1 980 kg
Empattement	270 cm
Type de suspension	ressort hélicoïdal

Cabine

Type de cabine	Cabine simple
Tempomat	√
Air conditionné	√
Nombre d'airbags	1
Aide au stationnement	Aucun
Vitres electriques	√
Cloison intermédiaire	√
Couleur	Noir
Métallique	√

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur	59 Kw (80 Hp)
Type de carburant	Gas-oil
Norme Euro	6
Type de distribution	Courroie de transmission
Genre de boîte de vitesses	Boîte manuelle
Vitesses	6
Direction assistée	√
ABS	√
ASR	√

Carroserie

Longueur de la caisse	160 cm
Largeur de la caisse	146 cm
Hauteur de la caisse	116 cm
Hauteur du plancher de chargement	58 cm
Hauteur de passage	108 cm
Galerie	Aucun
Portières latérales	1
Fermeture arrière	Porte double

Chaises

Places assises	2
Revêtement de siège	en tissu

Remarques

Remarques	LONG Airco Camera Euro6 !

Pneus/roues

Roue de secours	√

Coordonnées

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Agréée et compétente

Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN VANS

KLEYN GROUP | KLEYN TRUCKS | KLEYN TRAILERS | KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Compte rendu technique

Châssis

Tableau affichage

Électrique

Cabine

Interne

Extérieures

Colonne de direction

Suspension

Châssis

Freins

Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur

Système de refroidissement

Système de carburant

Système d'échappement

Système de graissage

Boîte de vitesses

Embrayage

Transmisson

Carroserie

État interne

Etat extérieur

Pneus/roues

Pneus

Pneus / essieux

1

Mesure des pneus:195/65R15,0
ressort hélicoïdal
Freins à disques

2

Mesure des pneus:195/65R15,0
ressort hélicoïdal
Freins à disques

Coordonnées

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Légende pour le rapport d'inspection

- Très bon état
- Bon état
- Raisonnable de l'État
- Etat modérée
- Ne répond pas aux exigences