

MERCEDES-BENZ VITO 116 CDI



Numéro de référence 308484
Genre Camionnette
Spécification Camionnette fermée
Année 2021 / 02
Kilométrage 83 513 km

Numéro de châssis
W1V44760513828277

Condition technique

Remarques
XL! AC CAMERA EURO6!
(A15)

Prix € 25950

KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipement

Châssis

Nombre d'essieux	2
Configuration	4x2
Type de plancher	793 kg
Poids net	2 007 kg
Poids nominal brut	2 800 kg
Capacité de remorquage non freiné	750 kg
Capacité de remorquage freinée, Axe médian	2 000 kg
Crochet d'attelage	
Empattement	343 cm
Type de suspension	ressort hélicoïdal

Cabine

Type de cabine	Cabine simple
Tempomat	
Air conditionné	
Nombre d'airbags	2
Aide au stationnement	Avant et arrière
Vitres électriques	
Rétroviseurs électriques	
Cloison intermédiaire	
Système GPS	
Couleur	Blanc
Miroirs chauffants	
Caméra de recul	

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur	120 Kw (163 Hp)
Type de carburant	Gas-oil
Norme Euro	6
Type de distribution	Chaîne de transmission
Genre de boîte de vitesses	Boîte manuelle
Vitesses	6
Direction assistée	
ABS	
ASR	

Carrosserie

Modèle construction	rallongé
Longueur de la caisse	272 cm
Largeur de la caisse	165 cm
Hauteur de la caisse	134 cm
Hauteur du plancher de chargement	53 cm
Hauteur de passage	123 cm
Galerie	Aucun
Portières latérales	1
Fermeture arrière	Porte double
Équipement d'atelier	

Chaises

Places assises	2
Revêtement de siège	en tissu

Remarques

Remarques	XL! AC CAMERA EURO6!
-----------	----------------------

Pneus/roues

Roue de secours	
-----------------	--

Coordonnées




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Compte rendu technique

Châssis

Tableau affichage

Électrique

Cabine

Interne

Extérieures

Colonne de direction

Suspension

Châssis

Freins

Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur

Système de refroidissement

Système de carburant

Système d'échappement

Système de graissage

Boîte de vitesses

Embrayage

Transmission

Carrosserie

État interne

État extérieur

Pneus/roues

Pneus

Pneus / essieux



Mesure des pneus: 205/65R16,0
ressort hélicoïdal
Freins à disques



Mesure des pneus: 205/65R16,0
ressort hélicoïdal
Freins à disques

Coordonnées



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Légende pour le rapport d'inspection

Très bon état
 Bon état
 Raisonnable de l'État
 État modérée
 Ne répond pas aux exigences