MERCEDES-BENZ SPRINTER 319 L2H2 3.0Ltr V6 Au

Numéro de réference	308496
Genre	Camionnette
Spécification	Camionnette fermée
Année	2017 / 11
Kilométrage	217 943 km

Numéro de châssis
WDB9066331P558921

Condition technique

Remarques
L2H2 3.0Ltr V6 Automaat 190Pk Airco
(A15)

Prix € 21900

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipement

Châssis

Nombre d'essieux	2
Configuration	4x2
Poids net	2 430 kg
Poids nominal brut	3 500 kg
Crochet d'attelage	√
Empattement	367 cm
Type de suspension	à lames

Cabine

Type de cabine	Cabine simple
Tempomat	√
Air conditionné	√
Nombre d'airbags	2
Aide au stationnement	Aucun
Vitre teintée	√
Vitres electriques	√
Rétoviseurs électriques	√
Cloison intermédiaire	√
Système GPS	√
Couleur	Blanc
Miroirs chauffants	√
Caméra de recul	√

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur	140 Kw (190 Hp)
Type de carburant	Gas-oil
Norme Euro	6
Type de distribution	Chaîne de transmission
Genre de boîte de vitesses	Automatique
Direction assistée	√
ABS	√
ASR	√

Carroserie

Longueur de la caisse	332 cm
Largeur de la caisse	176 cm
Hauteur de la caisse	190 cm
Hauteur du plancher de chargement	67 cm
Marchepied arrière	√
Galerie	Aucun
Fermeture arrière	Porte double

Chaises

Places assises	2
Revêtement de siège	en tissu

Remarques

Remarques	L2H2 3.0Ltr V6 Automaat 190Pk Airco 2.8T-Trekhaak 2xZijdeur Euro6!

Coordonnées

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Agréée et compétente

Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Compte rendu technique

Châssis

Tableau affichage	●●●●○
Électrique	●●●●○

Cabine

Interne	●●●○○
Extérieures	●●●○○
Colonne de direction	●●●●○
Suspension	●●●●○
Châssis	●●●●○
Freins	●●●●○

Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur	●●●●○
Système de refroidissement	●●●●○
Système de carburant	●●●●○
Système d'échappement	●●●●○
Système de graissage	●●●●○
Boîte de vitesses	●●●●○
Embrayage	●●●●○
Transmisson	●●●●○

Carroserie

État interne	●●●○○
Etat extérieur	●●●○○

Pneus/roues

Pneus	●●●○○

Pneus / essieux

1

Mesure des pneus:235/65R16,0
à lames
Freins à disques

2

Mesure des pneus:235/65R16,0
à lames
Freins à disques

Coordonnées

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Légende pour le rapport d'inspection

●●●●●	Très bon état
●●●●○	Bon état
●●●○○	Raisonnable de l'État
●●○○○	Etat modérée
●○○○○	Ne répond pas aux exigences