# **MERCEDES-BENZ SPRINTER 319**



Numéro de réference 308506 Genre Camionnette Spécification Plateau ridelles Année 2023 / 01 Kilométrage 315 km

Numéro de châssis W1V9071351N230506

Condition technique Remarques

XL AC AUTOMAAT EURO6

(A15)

Prix €48950



Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

# **Equipement**

Châssis

Nombre d'essieux 2 Configuration 4x2 433 cm Empattement Type de suspension à lames

Cabine

Type de cabine Cabine simple

**Tempomat** Air conditionné

Nombre d'airbags Aucun

Aide au stationnement Vitres electriques

Rétoviseurs électriques

Blanc Couleur

Miroirs chauffants

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur 140 Kw (190 Hp)

Type de carburant Gas-oil Norme Euro

Type de distribution Chaîne de transmission

Genre de boîte de vitesses Automatique

Direction assistée

ABS **ASR** 

Carroserie

Modèle construction rallongé 489 cm Longueur de la caisse 222 cm Largeur de la caisse Hauteur de la caisse 40 cm Hauteur du plancher de 87 cm

chargement

Galerie Aucun

Fermeture arrière Hayon élévateur

Chaises

Places assises 3 Revêtement de siège en tissu

#### Coordonnées



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

## Remarques

Remarques XL AC AUTOMAAT EURO6

## Pneus/roues

Roue de secours

Profile roue de secours 8 mm

## Agréée et compétente














Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

# **Dimensions**



# VANS

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

# Compte rendu technique

## Châssis

Tableau affichage
Électrique

Cabine
Interne
Extérieures
Colonne de direction
Suspension
Châssis
Suspension
Freins

## Ligne d'entraînement

Les données générales du

Système de refroidissement

Système de carburant

Système d'échappement

Système de graissage

Boîte de vitesses

Embrayage

Transmisson

## Carroserie

État interne

Etat extérieur

## Pneus/roues

# Pneus / essieux



Mesure des pneus:235/65R16,0 à lames Freins à disques



Mesure des pneus:235/65R16,0 à lames Freins à disques

#### Coordonnées



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

## Légende pour le rapport d'inspection

Très bon état

Bon état

Raisonnable de l'État

Etat modérée

Ne répond pas aux exigences