

FIAT DUCATO 2.3 Bakwagen Laadklep!



Numéro de référence 308518
Genre Camionnette
Spécification Fourgon
Année 2020 / 10
Kilométrage 65 140 km

Numéro de châssis
ZFA25000002P69395

Condition technique

Remarques

Bakwagen Laadklep Airco 140Pk Navi
(A15)

Prix € 24900



KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipement

Châssis

Nombre d'essieux 2
Configuration 4x2
Poids net 2 685 kg
Poids nominal brut 3 500 kg
Empattement 404 cm
Type de suspension à lames

Cabine

Type de cabine Cabine simple
Tempomat
Air conditionné
Nombre d'airbags 1
Aide au stationnement Aucun
Vitres électriques
Rétroviseurs électriques
Système GPS
Couleur Blanc
Guide d'entretien
Caméra de recul

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur 103 Kw (140 Hp)
Type de carburant Gas-oil
Norme Euro 6
Type de distribution Courroie de transmission
Genre de boîte de vitesses Boîte manuelle
Vitesses 6
Direction assistée
ABS
ASR

Carrosserie

Longueur de la caisse 423 cm
Largeur de la caisse 203 cm
Hauteur de la caisse 224 cm
Hauteur du plancher de chargement 98 cm
Galerie Aucun
Fermeture arrière Hayon élévateur

Chaises

Places assises 3
Revêtement de siège en tissu

Hayon

Hayon
Genre de hayon Hayon de fermeture
Capacité du hayon 750 kg
Marque du hayon dhollandia dhlm 08
Grandeur du plateau 145x210

Remarques

Remarques Bakwagen Laadklep Airco
140Pk Navi Euro6!

Coordonnées




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Compte rendu technique

Châssis

Tableau affichage



Électrique



Cabine

Interne



Extérieures



Colonne de direction



Suspension



Châssis



Freins



Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur



Système de refroidissement



Système de carburant



Système d'échappement



Système de graissage



Boîte de vitesses



Embrayage



Transmission



Carrosserie

État interne



État extérieur



Hayon

Commandes



Système



Pneus/roues

Pneus



Pneus / essieux



1 Mesure des pneus:215/70R15,0
ressort hélicoïdal
Freins à disques



2 Mesure des pneus:215/70R15,0
à lames
Freins à disques

Coordonnées



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Légende pour le rapport d'inspection

- Très bon état
- Bon état
- Raisonnable de l'État
- Etat modérée
- Ne répond pas aux exigences