

MERCEDES-BENZ SPRINTER 314 CDI L3H2 MAXI



Numéro de référence 308557
Genre Camionnette
Spécification Camionnette fermée
Année 2019 / 03
Kilométrage 109 542 km

Numéro de châssis
WDB9076351P088730

Condition technique

Remarques

(A15)

Prix € 26900

KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Équipement

Châssis

Nombre d'essieux 2
Configuration 4x2

Cabine

Type de cabine Cabine simple
Tempomat ✓
Air conditionné ✓
Aide au stationnement Aucun
Vitres électriques ✓
Rétroviseurs électriques ✓
Cloison intermédiaire ✓
Guide d'entretien ✓
Miroirs chauffants ✓
Caméra de recul ✓

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur 100 Kw (136 Hp)
Type de carburant Gas-oil
Norme Euro 6
Type de distribution Chaîne de transmission
Genre de boîte de vitesses Boîte manuelle
Vitesses 6
Direction assistée ✓
ABS ✓
ASR ✓

Carrosserie

Modèle construction surélevé et rallongé
Galerie Aucun
Portières latérales 1
Fermeture arrière Porte double

Chaises

Places assises 3
Revêtement de siège en tissu

Coordonnées



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Compte rendu technique

Châssis

Tableau affichage ●●●●●●●●

Électrique ●●●●●●●●

Cabine

Interne ●●●●●●●●

Extérieures ●●●●●●●●

Colonne de direction ●●●●●●●●

Suspension ●●●●●●●●

Châssis ●●●●●●●●

Suspension ●●●●●●●●

Freins ●●●●●●●●

Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur ●●●●●●●●

Système de refroidissement ●●●●●●●●

Système de carburant ●●●●●●●●

Système d'échappement ●●●●●●●●

Système de graissage ●●●●●●●●

Boîte de vitesses ●●●●●●●●

Embrayage ●●●●●●●●

Transmission ●●●●●●●●

Carrosserie

Carrosserie ●●●●●●●●

État interne ●●●●●●●●

État extérieur ●●●●●●●●

Pneus/roues

Pneus ●●●●●●●●

Pneus / essieux



Mesure des pneus: 0/0R0,0



Mesure des pneus: 0/0R0,0

Coordonnées



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Légende pour le rapport d'inspection

●●●●●●●● Très bon état
●●●●●●●● Bon état
●●●●●●●● Raisonnable de l'État
●●●●●●●● État modérée
●●●●●●●● Ne répond pas aux exigences