# **VOLKSWAGEN CRAFTER 2.0 2.0 TDI 140 DSG L3H3**



Numéro de réference 308558

Genre Camionnette

Spécification Camionnette fermée Année 2023 / 11

Kilométrage 725 km

Numéro de châssis WV1ZZZSY0R9017111

Condition technique Remarques

CAMERA / CARPLAY / COMFORTLINE

(A15)

Prix €39950



Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

# **Equipement**

# Châssis

Nombre d'essieux 2 Configuration 4x2

#### Cabine

Tempomat Air conditionné

Aide au stationnement Avant et arrière

Vitres electriques Rétoviseurs électriques Cloison intermédiaire

Couleur Blanc

Guide d'entretien Caméra de recul

# Ligne d'entraînement

Puissance du moteur 100 Kw (136 Hp)

Type de carburant Gas-oil Norme Euro

Chaîne de transmission Type de distribution

Genre de boîte de vitesses Automatique

Vitesses

Direction assistée **ABS** 

**ASR** 

# Carroserie

Modèle construction rallongé et surélevé

Marchepied arrière

Galerie Aucun Portières latérales

Fermeture arrière Porte double

#### Chaises

Places assises 3 Revêtement de siège en tissu

## Remarques

CAMERA / CARPLAY / Remarques **COMFORTLINE NIEUW!!** 

## Coordonnées



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

## Agréée et compétente













Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

# **Dimensions**









Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

# Compte rendu technique

# Châssis

Tableau affichage Électrique 00000

Cabine Interne 00000 00000 Extérieures Colonne de direction 00000 Suspension 00000 00000 Châssis Suspension 00000 Freins 00000

# Ligne d'entraînement

Les données générales du 🔵 🔵 🥥 🍑 Système de refroidissement 🔵 🔘 🍑 🍑 Système de carburant 00000 Système d'échappement 00000 Système de graissage 00000 Boîte de vitesses 00000 Embrayage 00000 Transmisson 00000

#### Carroserie

Carrosserie 00000 État interne 00000 Etat extérieur 00000

# Pneus/roues

Pneus 00000

# Coordonnées



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

# Pneus / essieux



Mesure des pneus:0/0R0,0



Mesure des pneus:0/0R0,0

# Légende pour le rapport d'inspection

Très bon état Bon état

Raisonnable de l'État

**O C** Etat modérée Ne répond pas aux exigences