

# MERCEDES-BENZ VITO 116 CDI TOURER L2 9Prs A



Numéro de référence 308646  
Genre Camionnette  
Spécification Transport de  
Année 2021 / 04  
Kilométrage 57 775 km

**Numéro de châssis**  
W1V44770313855941

Condition technique

**Remarques**  
L2 9Persoons Automaat Pdc Airco Navi  
( A15 )

**Prix €31900**

# KLEYN VANS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Equipement

### Cabine

Type de cabine Double cabine  
Tempomat  
Air conditionné  
Couleur Noir  
Métallique

### Ligne d'entraînement

Puissance du moteur 100 Kw (136 Hp)  
Type de carburant Gas-oil  
Norme Euro 6  
Genre de boîte de vitesses Automatique  
Direction assistée  
ABS  
ASR

### Remarques

Remarques L2 9Persoons Automaat Pdc  
Airco Navi Euro6!

### Coordonnées



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

## Dimensions



# KLEYN VANS

**KLEYN** **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**  
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kley Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Compte rendu technique

### Châssis

Tableau affichage ●●●●●●●●

Électrique ●●●●●●●●

### Cabine

Interne ●●●●●●●●

Extérieures ●●●●●●●●

Colonne de direction ●●●●●●●●

Suspension ●●●●●●●●

Châssis ●●●●●●●●

Suspension ●●●●●●●●

Freins ●●●●●●●●

### Ligne d'entraînement

Les données générales du ~~mot~~ ●●●●●●●●

Système de refroidissement ●●●●●●●●

Système de carburant ●●●●●●●●

Système d'échappement ●●●●●●●●

Système de graissage ●●●●●●●●

Boîte de vitesses ●●●●●●●●

Embrayage ●●●●●●●●

Transmission ●●●●●●●●

### Carrosserie

Carrosserie ●●●●●●●●

État interne ●●●●●●●●

État extérieur ●●●●●●●●

### Pneus/roues

Pneus ●●●●●●●●

## Pneus / essieux

### Coordonnées



info@kley.com  
Tel: +31 183 668 444

### Légende pour le rapport d'inspection

●●●●●●●● Très bon état  
●●●●●●●● Bon état  
●●●●●●●● Raisonnable de l'État  
●●●●●●●● Etat modérée  
●●●●●●●● Ne répond pas aux exigences