MERCEDES-BENZ SPRINTER 213 CDI

Numéro de réference	308835
Genre	Camionnette
Spécification	Camionnette fermée
Année	2014 / 03
Kilométrage	298 941 km

Numéro de châssis
WDB9066131S897029

Condition technique

Remarques

(A15)

Prix € 8950

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipement

Châssis

Nombre d'essieux	2
Configuration	4x2
Type de plancher	727 kg
Poids net	2 073 kg
Poids nominal brut	2 800 kg
Capacité de remorquage non freiné	750 kg
Capacité de remorquage freinée, Axe médian	2 000 kg
Crochet d'attelage	√
Empattement	367 cm
Type de suspension	à lames

Cabine

Type de cabine	Cabine simple
Tempomat	√
Nombre d'airbags	1
Aide au stationnement	Aucun
Vitres electriques	√
Rétoviseurs électriques	√
Cloison intermédiaire	√
Couleur	Blanc

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur	95 Kw (129 Hp)
Type de carburant	Gas-oil
Norme Euro	5
Type de distribution	Chaîne de transmission
Genre de boîte de vitesses	Boîte manuelle
Vitesses	6
Direction assistée	√
ABS	√
ASR	√

Carroserie

Longueur de la caisse	330 cm
Largeur de la caisse	176 cm
Hauteur de la caisse	161 cm
Hauteur du plancher de chargement	68 cm
Hauteur de passage	151 cm
Marchepied arrière	√
Galerie	Aucun
Portières latérales	1
Fermeture arrière	Porte double

Chaises

Places assises	3
Revêtement de siège	en tissu

Pneus/roues

Roue de secours	√

Coordonnées

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Agréée et compétente

Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Compte rendu technique

Châssis

Tableau affichage	●●○○○
Électrique	●●●●○

Cabine

Interne	●●●●○
Extérieures	●●●○○
Colonne de direction	●●●●○
Suspension	●●●●○
Châssis	●●●●○
Freins	●●●●○

Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur	●●●●○
Système de refroidissement	●●●●○
Système de carburant	●●●●○
Système d'échappement	●●●●○
Système de graissage	●●●●○
Boîte de vitesses	●●●●○
Embrayage	●●●●○
Transmisson	●●○○○

Carroserie

État interne	●●●○○
Etat extérieur	●●●○○

Pneus/roues

Pneus	●●○○○

Pneus / essieux

1

Mesure des pneus:235/65R16,0
à lames
Freins à disques

2

Mesure des pneus:235/65R16,0
à lames
Freins à disques

Coordonnées

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Légende pour le rapport d'inspection

●●●●●	Très bon état
●●●●○	Bon état
●●●○○	Raisonnable de l'État
●●○○○	Etat modérée
●○○○○	Ne répond pas aux exigences