

## OPEL VIVARO 1.6 L1H1 Airco Navi NAP!



Numéro de référence 308842  
Genre Camionnette  
Spécification Camionnette fermée  
Année 2018 / 09  
Kilométrage 51 326 km

**Numéro de châssis**  
W0VF7D606JV652765

Condition technique

**Remarques**  
L1H1 Airco Navi NAP Trekhaak Camera  
( A15 )

**Prix €15900**

# KLEYN VANS

**KLEYN** **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**  
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Equipement

### Châssis

|  |                    |
|--|--------------------|
| Nombre d'essieux                           | 2                  |
| Configuration                              | 4x2                |
| Type de plancher                           | 1 268 kg           |
| Poids net                                  | 1 692 kg           |
| Poids nominal brut                         | 2 960 kg           |
| Capacité de remorquage non freiné          | 750 kg             |
| Capacité de remorquage freinée, Axe médian | 2 000 kg           |
| Crochet d'attelage                         |                    |
| Empattement                                | 310 cm             |
| Type de suspension                         | ressort hélicoïdal |

### Cabine

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Type de cabine           | Cabine simple    |
| Tempomat                 |                  |
| Air conditionné          |                  |
| Nombre d'airbags         | 2                |
| Aide au stationnement    | Avant et arrière |
| Vitre teintée            |                  |
| Vitres électriques       |                  |
| Rétroviseurs électriques |                  |
| Cloison intermédiaire    |                  |
| Système GPS              |                  |
| Couleur                  | Blanc            |
| Guide d'entretien        |                  |
| Miroirs chauffants       |                  |
| Caméra de recul          |                  |

### Ligne d'entraînement

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Puissance du moteur        | 92 Kw (125 Hp)         |
| Type de carburant          | Gas-oil                |
| Norme Euro                 | 6                      |
| Type de distribution       | Chaîne de transmission |
| Genre de boîte de vitesses | Boîte manuelle         |
| Direction assistée         |                        |
| ABS                        |                        |
| ASR                        |                        |

### Carrosserie

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Longueur de la caisse             | 227 cm       |
| Largeur de la caisse              | 165 cm       |
| Hauteur de la caisse              | 142 cm       |
| Hauteur du plancher de chargement | 57 cm        |
| Galerie                           | Aucun        |
| Fermeture arrière                 | Porte double |

### Chaises

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Places assises      | 2        |
| Revêtement de siège | en tissu |

### Remarques

|           |  |
|-----------|--|
| Remarques | L1H1 Airco Navi NAP Trekhaak Camera Euro6 Oh-Historie! |
|-----------|--|

### Pneus/roues

|                 |  |
|-----------------|--|
| Roue de secours |  |
|-----------------|--|

### Coordonnées




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

## Dimensions



# KLEYN VANS

KLEYN GROUP   KLEYN TRUCKS   KLEYN TRAILERS   KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Compte rendu technique

### Châssis

Tableau affichage

Électrique

### Cabine

Interne

Extérieures

Colonne de direction

Suspension

Châssis

Freins

### Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur

Système de refroidissement

Système de carburant

Système d'échappement

Système de graissage

Boîte de vitesses

Embrayage

Transmission

### Carrosserie


État interne

État extérieur

### Pneus/roues

Pneus

## Pneus / essieux



1 Mesure des pneus: 205/65R16,0  
ressort hélicoïdal  
Freins à disques



2 Mesure des pneus: 205/65R16,0  
ressort hélicoïdal  
Freins à disques

### Coordonnées



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Légende pour le rapport d'inspection

Très bon état  
 Bon état  
 Raisonnable de l'État  
 État modérée  
 Ne répond pas aux exigences