

## MERCEDES-BENZ VITO 114 CDI AUT. LONG



Numéro de référence 308944  
Genre Camionnette  
Spécification Camionnette fermée  
Année 2017 / 07  
Kilométrage 103 099 km

**Numéro de châssis**  
WDF44760313331776

Condition technique

**Remarques**  
airco, automaat, pdc, trekhaak  
( A15 )

**Prix € 19750**

# KLEYN VANS

**KLEYN GROUP** **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Equipement

### Châssis

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Nombre d'essieux                           | 2                  |
| Configuration                              | 4x2                |
| Type de plancher                           | 1 092 kg           |
| Poids net                                  | 1 958 kg           |
| Poids nominal brut                         | 3 050 kg           |
| Capacité de remorquage non freiné          | 750 kg             |
| Capacité de remorquage freinée, Axe médian | 2 000 kg           |
| Crochet d'attelage                         | ✓                  |
| Empattement                                | 320 cm             |
| Type de suspension                         | ressort hélicoïdal |

### Cabine

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Type de cabine           | Cabine simple    |
| Tempomat                 | ✓                |
| Air conditionné          | ✓                |
| Nombre d'airbags         | 2                |
| Essuie-glace arrière     | ✓                |
| Aide au stationnement    | Avant et arrière |
| Vitre teintée            | ✓                |
| Vitres électriques       | ✓                |
| Rétroviseurs électriques | ✓                |
| Cloison intermédiaire    | ✓                |
| Couleur                  | Blanc            |
| Guide d'entretien        | ✓                |
| Miroirs chauffants       | ✓                |
| Caméra de recul          | ✓                |

### Ligne d'entraînement

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Puissance du moteur        | 100 Kw (136 Hp)          |
| Type de carburant          | Gas-oil                  |
| Norme Euro                 | 6                        |
| Type de distribution       | Courroie de transmission |
| Genre de boîte de vitesses | Automatique              |
| Direction assistée         | ✓                        |
| ABS                        | ✓                        |
| ASR                        | ✓                        |

### Carroserie

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Longueur de la caisse             | 247 cm          |
| Largeur de la caisse              | 167 cm          |
| Hauteur de la caisse              | 133 cm          |
| Hauteur du plancher de chargement | 56 cm           |
| Galerie                           | Aucun           |
| Fermeture arrière                 | Hayon élévateur |

### Chaises

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Places assises      | 2        |
| Revêtement de siège | en tissu |

### Remarques

Remarques airco, automaat, pdc, trekhaak

### Pneus/roues

|                 |   |
|-----------------|---|
| Roue de secours | ✓ |
|-----------------|---|

### Coordonnées




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

## Dimensions



# KLEYN VANS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

## Compte rendu technique

### Châssis

Tableau affichage



Électrique



### Cabine

Interne



Extérieures



Colonne de direction



Suspension



Châssis



Freins



### Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur



Système de refroidissement



Système de carburant



Système d'échappement



Système de graissage



Boîte de vitesses



Embrayage



Transmission



### Carrosserie

État interne



État extérieur



### Pneus/roues

Pneus



## Pneus / essieux



Mesure des pneus: 205/65R16,0  
ressort hélicoïdal  
Freins à disques



Mesure des pneus: 205/65R16,0  
ressort hélicoïdal  
Freins à disques

### Coordonnées



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

### Légende pour le rapport d'inspection

- Très bon état
- Bon état
- Raisonnable de l'État
- État modérée
- Ne répond pas aux exigences