

VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.0 TDI T6.1 L1H1 A

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES



Numéro de référence 308948
Genre Camionnette
Spécification Camionnette fermée
Année 2021 / 07
Kilométrage 28 236 km

Numéro de châssis
WV1ZZZ7HZMH115922

Condition technique

Remarques
T6.1 L1H1 Airco Lm-Velgen Sidebars 1e
(A15)

Prix € 25900



Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipement

Châssis

Nombre d'essieux	2
Configuration	4x2
Type de plancher	779 kg
Poids net	1 821 kg
Poids nominal brut	2 600 kg
Capacité de remorquage non freinée	750 kg
Capacité de remorquage freinée, Axe médian	2 200 kg
Crochet d'attelage	
Empattement	300 cm
Jantes en aluminium	
Type de suspension	ressort hélicoïdal

Cabine

Type de cabine	Cabine simple
Tempomat	
Air conditionné	
Nombre d'airbags	2
Aide au stationnement	l'arrière
Vitre teintée	
Vitres électriques	
Rétroviseurs électriques	
Cloison intermédiaire	
Couleur	Bleu
Métallique	
Miroirs chauffants	

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur	66 Kw (90 Hp)
Type de carburant	Gas-oil
Norme Euro	6
Type de distribution	Courroie de transmission
Genre de boîte de vitesses	Boîte manuelle
Vitesses	5
Direction assistée	
ABS	
ASR	

Carrosserie

Longueur de la caisse	235 cm
Largeur de la caisse	164 cm
Hauteur de la caisse	138 cm
Hauteur du plancher de chargement	61 cm
Galerie	Aucun
Fermeture arrière	Porte double

Chaises

Places assises	3
Revêtement de siège	en tissu

Remarques

Remarques	T6.1 L1H1 Airco Lm-Velgen Sidebars 1e Eigenaar 90PK Euro6 NAP!
-----------	--

Pneus/roues

Roue de secours	
-----------------	--

Coordonnées




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Compte rendu technique

Châssis

Tableau affichage

Électrique

Cabine

Interne

Extérieures

Colonne de direction

Suspension

Châssis

Freins

Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur

Système de refroidissement

Système de carburant

Système d'échappement

Système de graissage

Boîte de vitesses

Embrayage

Transmission

Carrosserie


État interne

État extérieur

Pneus/roues

Pneus

Pneus / essieux



1 Mesure des pneus: 255/45R18,0
ressort hélicoïdal
Freins à disques



2 Mesure des pneus: 255/45R18,0
ressort hélicoïdal
Freins à disques

Coordonnées



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Légende pour le rapport d'inspection

Très bon état
 Bon état
 Raisonnable de l'État
 État modérée
 Ne répond pas aux exigences