

VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.0 TDI T6.1 L1H1 L

KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES



Numéro de référence 308995
Genre Camionnette
Spécification Camionnette fermée
Année 2020 / 02
Kilométrage 97 197 km

Numéro de châssis
WV1ZZZ7HZLH029172

Condition technique

Remarques
T6.1 L1H1 LED Automaat 150Pk Euro6
(A15)

Prix €29800



Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Equipement

Châssis

Nombre d'essieux	2
Configuration	4x2
Type de plancher	940 kg
Poids net	1 860 kg
Poids nominal brut	2 800 kg
Capacité de remorquage non freiné	750 kg
Capacité de remorquage freinée, Axe médian	2 500 kg
Crochet d'attelage	
Empattement	300 cm
Jantes en aluminium	
Type de suspension	ressort hélicoïdal

Cabine

Type de cabine	Cabine simple
Air conditionné	
Nombre d'airbags	2
Essuie-glace arrière	
Aide au stationnement	Avant et arrière
Vitre teintée	
Vitres électriques	
Rétroviseurs électriques	
Couleur	Noir
Métallique	
Guide d'entretien	
Miroirs chauffants	

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur	110 Kw (149 Hp)
Type de carburant	Gas-oil
Norme Euro	6
Type de distribution	Courroie de transmission
Genre de boîte de vitesses	Automatique
Direction assistée	
ABS	
ASR	

Carrosserie

Longueur de la caisse	242 cm
Largeur de la caisse	163 cm
Hauteur de la caisse	137 cm
Hauteur du plancher de chargement	60 cm
Galerie	Aucun
Fermeture arrière	Hayon élévateur

Chaises

Places assises	2
Revêtement de siège	en tissu

Remarques

Remarques	T6.1 L1H1 LED Automaat 150Pk Euro6 1eEigenaar!
-----------	--

Pneus/roues

Roue de secours	
-----------------	--

Coordonnées




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Compte rendu technique

Châssis

Tableau affichage

Électrique

Cabine

Interne

Extérieures

Colonne de direction

Suspension

Châssis

Freins

Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur

Système de refroidissement

Système de carburant

Système d'échappement

Système de graissage

Boîte de vitesses

Embrayage

Transmission

Carrosserie

État interne

État extérieur

Pneus/roues

Pneus

Pneus / essieux



Mesure des pneus: 235/55R17,0
ressort hélicoïdal
Freins à disques



Mesure des pneus: 235/55R17,0
ressort hélicoïdal
Freins à disques

Coordonnées



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Légende pour le rapport d'inspection

Très bon état
 Bon état
 Raisonnable de l'État
 État modérée
 Ne répond pas aux exigences