VOLKSWAGEN CRAFTER 50 2.0 TDI



Numéro de réference 309021 Genre Camionnette Spécification Fourgon Année 2013 / 05 Kilométrage 327 955 km

Numéro de châssis WV1ZZZ2FZD7007221

Condition technique Remarques

AC ZIJDEUR CRUISE

Prix €11950

(A15)





Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren

Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

Equipement

Châssis

Nombre d'essieux 2 Configuration 4x2

Pneus jumelés

660 kg Type de plancher Poids net 2 840 kg Poids nominal brut 3 500 kg Capacité de remorquage non 750 kg

Capacité de remorquage

freinée, Axe médian 433 cm **Empattement** Type de suspension à lames

Cabine

Type de cabine Cabine simple

Tempomat Tachygraphe Air conditionné Nombre d'airbags Aide au stationnement Aucun

Vitres electriques Rétoviseurs électriques

Couleur Blanc

Miroirs chauffants

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur 105 Kw (143 Hp)

Type de carburant Norme Euro

Type de distribution

Genre de boîte de vitesses

Direction assistée

ABS **ASR**

Gas-oil

2 000 kg

Courroie de transmission

Boîte manuelle

Carroserie

Modèle construction rallongé Longueur de la caisse 433 cm Largeur de la caisse 210 cm Hauteur de la caisse 227 cm Hauteur du plancher de 87 cm

chargement

220 cm Hauteur de passage Galerie Aucun

Fermeture arrière Hayon élévateur

Chaises

Places assises 3 Revêtement de siège en tissu

Hayon

Hayon

Genre de hayon Hayon de fermeture

Capacité du hayon 750 kg Marque du hayon DHOLANDIA Grandeur du plateau 218 x 160

Remarques

AC ZIJDEUR CRUISE Remarques

Coordonnées



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

Agréée et compétente














Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



HayonCommandes

Système

Pneus

Pneus/roues

VANS

N KLEYN KLEYN TRAILERS

Kleyn Vans B.V.® P.O. Box 3 4214 ZJ Vuren Zeiving 12 4214 KT Vuren The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363 BTW/VAT NL807901337B01

Compte rendu technique

Châssis

Tachygraphe Tableau affichage Électrique

Cabine

Interne	
Extérieures	
Colonne de direction	
Suspension	
Châssis	0000
Freins	00000

Ligne d'entraînement

Les données générales du	•	0	0	0	0
Système de refroidissement	•	0	(0	0
Système de carburant	•	0	(0	0
Système d'échappement	•	0	((0
Système de graissage	a	0		0	0
Boîte de vitesses	•	0	((0
Embrayage	•	0		0	0
Transmisson					0

Carroserie

Carrosserie	
État interne	
Etat extérieur	0000

Pneus / essieux



Mesure des pneus:195/75R16,0 à lames Freins à disques



Mesure des pneus:195/75R16,0 à lames Freins à disques

Coordonnées



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 444

Légende pour le rapport d'inspection

Très bon état

Bon état

33300

33330

Raisonnable de l'État

Etat modérée

Ne répond pas aux exigences