

MERCEDES-BENZ SPRINTER 310 CDI



Numéro de référence 309110
Genre Camionnette
Spécification Fourgon
Année 2015 / 01
Kilométrage 203 176 km

Numéro de châssis
WDB9061331N612037

Condition technique

Remarques
AUTOMAAT ZIJDEUR EURO6!!
(A15)



Prix € 14950

KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Équipement

Châssis

Nombre d'essieux	2
Configuration	4x2
Type de plancher	630 kg
Poids net	2 870 kg
Poids nominal brut	3 500 kg
Capacité de remorquage non freiné	750 kg
Capacité de remorquage freinée, Axe médian	2 000 kg
Empattement	367 cm
Type de suspension	à lames

Cabine

Type de cabine	Cabine simple
Nombre d'airbags	1
Aide au stationnement	Aucun
Vitres électriques	✓
Rétroviseurs électriques	✓
Couleur	Jaune
Miroirs chauffants	✓
Caméra de recul	✓

Ligne d'entraînement

Puissance du moteur	70 Kw (95 Hp)
Type de carburant	Gas-oil
Norme Euro	6
Type de distribution	Chaîne de transmission
Genre de boîte de vitesses	Automatique
Direction assistée	✓
ABS	✓
ASR	✓

Carroserie

Modèle construction	rallongé
Longueur de la caisse	350 cm
Largeur de la caisse	225 cm
Hauteur de la caisse	210 cm
Hauteur du plancher de chargement	86 cm
Galerie	Aucun
Fermeture arrière	Hayon élévateur

Chaises

Places assises	2
Revêtement de siège	en tissu

Hayon

Hayon	✓
Genre de hayon	Hayon de fermeture
Capacité du hayon	750 kg
Marque du hayon	DHOLANDIA
Grandeur du plateau	224x160

Remarques

Remarques	AUTOMAAT ZIJDEUR EURO6!!
-----------	--------------------------

Coordonnées




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

Dimensions



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Compte rendu technique

Châssis

Tableau affichage



Électrique



Cabine

Interne



Extérieures



Colonne de direction



Suspension



Châssis



Freins



Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur



Système de refroidissement



Système de carburant



Système de graissage



Boîte de vitesses



Embrayage



Transmission



Carrosserie

Carrosserie



État interne



État extérieur



Hayon

Commandes



Système



Pneus/roues

Pneus



1



Mesure des pneus: 235/65R16,0
à lames
Freins à disques

2



Mesure des pneus: 235/65R16,0
à lames
Freins à disques

Coordonnées



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Légende pour le rapport d'inspection

- Très bon état
- Bon état
- Raisonnable de l'État
- État modérée
- Ne répond pas aux exigences