

## OPEL MOVANO 2.3 CDTI



Numéro de référence 309239  
Genre Camionnette  
Spécification Fourgon  
Année 2019 / 01  
Kilométrage 199 895 km

**Numéro de châssis**  
W0VVR5601KB166555

Condition technique

### Remarques

AIRCO

( A15 )



**Prix €15450**

# KLEYN VANS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Equipement

### Châssis

Nombre d'essieux	2
Configuration	4x2
Type de plancher	940 kg
Poids net	2 560 kg
Poids nominal brut	3 500 kg
Capacité de remorquage non freiné	750 kg
Capacité de remorquage freinée, Axe médian	2 500 kg
Empattement	433 cm
Type de suspension	à air

### Cabine

Type de cabine	Cabine simple
Tempomat	
Air conditionné	
Nombre d'airbags	1
Aide au stationnement	Aucun
Vitres électriques	
Rétroviseurs électriques	
Système GPS	
Couleur	Blanc
Caméra de recul	

### Ligne d'entraînement

Puissance du moteur	107 Kw (145 Hp)
Type de carburant	Gas-oil
Norme Euro	6
Type de distribution	Chaîne de transmission
Genre de boîte de vitesses	Boîte manuelle
Vitesses	6
Direction assistée	
ABS	
ASR	

### Carrosserie

Modèle construction	rallongé
Longueur de la caisse	447 cm
Largeur de la caisse	220 cm
Hauteur de la caisse	228 cm
Hauteur du plancher de chargement	51 cm
Hauteur de passage	222 cm
Galerie	Aucun
Portières latérales	1
Fermeture arrière	Hayon élévateur

### Chaises

Places assises	3
Revêtement de siège	en tissu

### Hayon

Hayon	
Genre de hayon	Hayon de fermeture
Capacité du hayon	750 kg
Marque du hayon	Onbekend
Grandeur du plateau	232x218

### Remarques

Remarques	AIRCO
-----------	-------

### Pneus/roues

Roue de secours	
-----------------	--

### Coordonnées




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Agréée et compétente



Kleyn Trucks se différencie de ses concurrents en offrant des services d'experts techniques, les inspections de sécurité et de réparation.

## Dimensions



# KLEYN VANS

**KLEYN GROUP** **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®  
P.O. Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Zeiving 12  
4214 KT Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363  
BTW/VAT NL807901337B01

## Compte rendu technique

### Châssis

Tableau affichage

Électrique

### Cabine

Interne

Extérieures

Colonne de direction

Suspension

Châssis

Freins

### Ligne d'entraînement

Les données générales du moteur

Système de refroidissement

Système de carburant

Système d'échappement

Système de graissage

Boîte de vitesses

Embrayage

Transmission

### Carrosserie

État interne

État extérieur

### Hayon

Commandes

Système

### Pneus/roues

Pneus

## Pneus / essieux



Mesure des pneus: 225/65R16,0  
ressort hélicoïdal  
Freins à disques



Mesure des pneus: 225/65R16,0  
à air  
Freins à disques

### Coordonnées



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 444

### Légende pour le rapport d'inspection

Très bon état  
 Bon état  
 Raisonnable de l'État  
 État modérée  
 Ne répond pas aux exigences